

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIX LEGISLATURA

Doc. XCIII
n. 1

RELAZIONE

CONCERNENTE LO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI RELATIVI ALL'ADEGUAMENTO DELLE
GALLERIE STRADALI DELLA RETE TRANSEUROPEA

(Aggiornata al 31 dicembre 2022)

(Articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264)

Presentata dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

(SALVINI)

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 2023



DIREZIONE GENERALE PER LA SICUREZZA DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI E AUTOSTRADALI PER LA SICUREZZA DELLE GALLERIE SITUATE SULLE STRADE ANCHE APPARTENENTI ALLA RETE TRANSEUROPEA E LA SICUREZZA SUI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA

Commissione Permanente per le Gallerie

ELEMENTI PER LA RELAZIONE ANNUALE AL PARLAMENTO

*ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del decreto
legislativo 5 ottobre 2006, n. 264*

REV. 2.0

Roma, novembre 2022

Premessa

La presente relazione è redatta ai sensi dell'art. 15 co. 4 del Decreto Legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, riportante *“Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea”*, che stabilisce che il Ministro per le Infrastrutture (oggi Ministro delle infrastrutture e dei trasporti) presenti al parlamento una relazione *“sugli interventi di adeguamento posti in essere nel corso dell'anno e su quelli che si intendono realizzare nell' anno successivo, sulla base di priorità connesse al volume del traffico ed alla potenziale pericolosità delle gallerie”*.

Pertanto, la presente relazione ha l'obiettivo di fornire elementi e aggiornamenti sul quadro complessivo e sull'evoluzione dello stato di sicurezza delle gallerie della rete TERN (*Trans European Road Network*) ricadenti nel territorio italiano nel campo di applicazione del citato D.lgs. 264/06 di recepimento della direttiva comunitaria 2004/54/CE, secondo le procedure in esso contenute.

Evoluzione del contesto operativo

La rete stradale italiana è strutturata gerarchicamente, sotto il profilo gestionale e amministrativo in autostrade, strade statali, strade regionali, provinciali e comunali.

L'estesa della rete stradale transeuropea TERN ricadente in ambito nazionale risulta pari, dall'ultimo aggiornamento, a 9481 km; essa ha quindi una estensione inferiore al 1% dell'intera rete stradale italiana.

Lungo la rete TERN italiana sono presenti e aperte al traffico 416 gallerie ricadenti nel campo di applicazione del Decreto legislativo del 5 ottobre 2006, n. 264 (nel seguito anche *“Decreto”*), poiché caratterizzate da una lunghezza superiore a 500 m.

Per tali gallerie, il Decreto ha previsto l'adeguamento progressivo, attraverso procedure specificatamente differenziate fra le gallerie già operative al momento dell'entrata in vigore della norma e quelle realizzate successivamente.

Rispetto agli obiettivi prefissati dalla Commissione Europea, l'applicazione della norma e, in particolare, il conseguimento delle cosiddette condizioni di *“conformità”* alle disposizioni del Decreto si è resa sin dall'inizio particolarmente complessa e al 30 giugno 2022 risultano *“conformi”* circa il 19% delle gallerie in esercizio.

Ciò certamente può essere anche correlato al fatto che l'Italia è il paese comunitario con il più alto numero di gallerie appartenenti alla rete TERN, avendo circa la metà del numero totale di tratte e di sviluppo in lunghezza in galleria lungo la rete di interesse europeo in conseguenza della morfologia del territorio nazionale e sempre più spesso dalla necessità di assicurare, con la realizzazione delle gallerie, la compatibilità tra il progetto di infrastruttura ed i vincoli paesaggistici, naturalistici e ambientali presenti sul territorio italiano. L'Italia ha inoltre le gallerie da più tempo in esercizio (oltre il 50% è in esercizio da oltre 30 anni) che necessitano di interventi di adeguamento generalmente più estesi ed incisivi, non solo di tipo impiantistico ma anche sotto il profilo strutturale (con particolare riferimento ai rivestimenti delle gallerie). Tali interventi, in ragione della loro rilevanza, devono essere realizzati prima degli interventi di natura impiantistica ex D.lgs. 264/2006 o, comunque, devono essere pianificati in coerenza e contemporaneità.

Lo stato di conformità ai requisiti minimi di sicurezza delle gallerie italiane secondo la Direttiva comunitaria 2004/54/CE ha motivato l'avvio della procedura d'infrazione comunitaria 2019/2279¹.

Sviluppi normativi

Il quadro normativo relativo alla sicurezza delle gallerie in Italia, anche in ragione della situazione descritta, ha subito, nel 2021, alcune importanti evoluzioni.

La Commissione permanente per le gallerie prevista dall'art. 4 del Decreto e sin dall'inizio insediata presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, preso atto del diffuso stato di "non conformità" delle gallerie e dell'assenza di una specifica "disciplina dell'inadempienza", ha promosso una integrazione normativa al D.lgs. 264/2006 che si è perfezionata nel 2021 con un complesso di interventi legislativi, ed in particolare: il *D.L. 22 marzo 2021, n. 41*, convertito dalla *Legge 21 maggio 2021, n. 69*, il *DM 12 luglio 2021* ed il *DM 30 luglio 2021*.

Inoltre, con il *DL 10 settembre 2021, n. 121*, convertito dalla *Legge 9 novembre 2021, n. 156*, è stato disposto il trasferimento della Commissione permanente per le gallerie presso la nuova *Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali (ANSFISA)*.

Questi interventi hanno riguardato:

- le procedure per il monitoraggio del processo di completo adeguamento delle gallerie alle disposizioni comunitarie, includendo anche un sistema sanzionatorio per gli eventuali ulteriori ritardi, in linea con l'esigenza di controllo del processo di adeguamento richiesto dalla Commissione europea²;
- l'aggiornamento e le previsioni per il completo adeguamento delle gallerie in esercizio, secondo le nuove disposizioni normative e come confermato dai programmi presentati dai Gestori delle gallerie, considerando come termine ultimo per il completamento dei lavori il 31 dicembre 2025³.

Indirizzi e linee d'azione

L'incardinamento della Commissione permanente per le gallerie presso ANSFISA è avvenuto in continuità con l'attività precedentemente svolta presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, al fine di garantire la continuità del processo di adeguamento a partire dalla situazione determinatasi negli anni precedenti.

L'attività collegiale è stata avviata con una prima riunione svolta in data 1° marzo 2022, cui hanno fatto seguito altre sedute nel corso dei successivi mesi del primo semestre dell'anno 2022.

La nuova collocazione della Commissione mira anche a promuovere azioni finalizzate al conseguimento degli obiettivi fissati dalla CE attraverso un incremento dell'attività ispettiva (anche in forza delle disposizioni dell'articolo 12, comma 4bis, del Decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130), pur con tutte le oggettive difficoltà derivanti dal contesto operativo ed economico attuale, dalla

¹ Lettera di costituzione in mora, ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), del 10 ottobre 2019 C (2019) 7282.

² Lettera della Commissaria europea per i Trasporti, Ms. Adina VĂLEAN (Ref. ARES (2021) (7945413) del 22 dicembre 2021.

³ Fanno eccezione le gallerie oggetto dell'estensione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T), come definita dal regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, per cui il termine ultimo di adeguamento è definito per il 30 giugno 2027.

strutturazione organizzativa dell'Agencia nel settore stradale e dalla conseguente limitatezza delle risorse a disposizione.

Le linee operative che la Commissione, anche avvalendosi delle strutture e dell'organizzazione di ANSFISA, intende perseguire per dare impulso all'applicazione della Direttiva europea possono così essere riassunte:

- approccio proattivo e integrato, in relazione alle procedure per l'approvazione dei progetti e la messa in servizio delle Gallerie promuovendo lo sviluppo di adeguati Sistemi di Gestione della Sicurezza da parte dei Gestori, con particolare riferimento al rispetto delle previsioni di cui all'art. 10-bis – L.69/2021 (**Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3 del D.lgs. 264/06**), nonché mediante l'integrazione con altre disposizioni normative (es. DM 247/2022);
- miglioramento dei procedimenti autorizzativi sotto il profilo tecnico, mediante iniziative di coordinamento nei confronti dei Gestori ed emanazione di disposizioni e direttive specifiche ai fini dell'applicazione del D.lgs. 264/06 – (ad es. Revisione del Regolamento per l'attribuzione degli incarichi per l'attività dei Responsabili della Sicurezza (art. 6 – D.lgs. 264/06);
- miglioramento dei procedimenti autorizzativi sotto il profilo amministrativo mediante l'aggiornamento delle procedure interne (revisione del Regolamento generale per il funzionamento della Commissione Permanente);
- ricorso alle misure di sospensione, o limitazione dell'esercizio nei casi di requisiti di sicurezza non rispettati, o di mancato rispetto dei cronoprogrammi di adeguamento anche avvalendosi delle attribuzioni proprie dell'Agencia, stabilite dall'art. 12 del D.L. 109/2018;
- formazione degli operatori e dei tecnici preposti al procedimento autorizzativo e all'attività di controllo e verifica attraverso l'attivazione di corsi e seminari specialistici, anche al fine di far crescere un sistema di competenze specialistiche diffuse su tutto il territorio nazionale;
- promozione dell'attività di studio e ricerca volta a diffondere la conoscenza di buone pratiche e stabilire un confronto per valorizzare gli apporti tecnologici riferiti alla conoscenza, alla prevenzione e alla protezione;
- definizione di accordi di collaborazione con altri Enti preposti alla sicurezza delle gallerie, al fine di incrementare l'attività di controllo e di supporto all'azione dei Gestori.

Sotto altro profilo, si intende promuovere l'integrazione dei controlli di sicurezza di competenza della Commissione permanente per le gallerie con le altre funzioni di competenza dell'Agencia. Già nei primi mesi di attività, l'incardinamento della Commissione in ANSFISA ha consentito di incrementare sensibilmente il numero delle ispezioni finalizzate ai controlli sulle misure di sicurezza: le 60 visite ispettive presso gallerie della rete TERN e non TERN svolte dal luglio 2021 corrispondono a circa 4 volte la media delle attività di ispezione svolte nelle annualità precedenti. Inoltre, in questo ambito, l'attribuzione ad ANSFISA anche di specifiche competenze inerenti all'applicazione del D.lgs. 35/2011 sulla sicurezza delle infrastrutture stradali, potrà favorire un futuro allineamento ed una maggiore congruenza delle procedure ispettive ai sensi del D.lgs. 264/2006.

Si tratta di azioni finalizzate a superare gli aspetti di complessità del processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza del complesso sistema di gallerie, che richiedono sempre di più, da parte dei Gestori, una programmazione sistemica, basata sul rischio, del processo adeguativo.

In una più ampia prospettiva futura, anche alla luce del confronto con le modalità applicative della Direttiva da parte degli altri Paesi Europei, è anche ipotizzabile la possibilità di una revisione dell'intero contesto normativo basato sul Decreto Legislativo 264/06, ai fini di una semplificazione di ordine procedurale riferita a specifici aspetti (es. procedure per l'approvazione dei progetti, metodologie per l'analisi di rischio, ecc.), di una maggiore aderenza al dettato comunitario, nonché di una riorganizzazione della Commissione Permanente stessa, nell'ottica dello snellimento e dell'incremento di efficacia dell'azione amministrativa.

Il Presidente della Commissione

Ing. Emanuele Renzi

Commissione Permanente per le Gallerie ⁴

Ing. Emanuele RENZI	(Presidente - ANSFISA)
Ing. Andrea CAPUANI	(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
Ing. Giuseppe COSTANZO	(Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)
Ing. Stefano MARSELLA	(Ministero dell'interno)
Dott. Filiberto MASTRAPASQUA	dal 17/10/2022 (Ministero dell'interno)
Dott. Paolo Maria POMPONIO	dal 24/12/2021 al 16/10/2022 (Ministero dell'interno)
Dott.ssa Antonietta LONIGRO	dal 04/10/2022 (Ministero dell'interno)
Dott. Davide LO CASTRO	dal 24/12/2021 al 23/10/2022 (Ministero dell'interno)
Ing. Giuseppe MASCHIO	(Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri)
Avv. Paola DE NUNTIS	(Avvocatura di Stato)
Dott. Francesco ELEFANTE	(Magistrato amministrativo)
Dott. Francesco LIGUORI	(Magistrato contabile)
Prof. Ing. Romano BORCHIELLINI	(Esperto tecnico – designato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici)
Prof. Ing. Giuseppe CANTISANI	(Esperto tecnico – designato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici)
Prof. Ing. Giuseppe PARISE	(Esperto tecnico – designato dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici)
Prof.ssa Ing. MARA LOMBARDI	(Esperto tecnico - designato da ANSFISA)
Ing. Francesco MAZZIOTTA	(Esperto tecnico - designato da ANSFISA)
Ing. Ruggero RENZI	(Esperto tecnico - designato da ANSFISA)
Prof.ssa Ing. PAOLA RUSSO	(Esperto tecnico - designato da ANSFISA)
Ing. Vittorio MANCINI	(Segretario - ANSFISA)

Hanno collaborato alla redazione ed elaborazione dei dati:

Ing. Flavio J. CAPUTO

Dott. Felice PETTI

⁴ In carica dal 24.12.2021, così come determinato ai sensi del comma 9 dell'articolo 6 del D.L. 121/21, con Decreto del Direttore dell'ANSFISA n. 29982 del 24.12.2021, successivamente integrato con decreti n.42735 del 04.10.2022 e n.45355 del 17.10.2022.

Sommario

1	Premessa.....	1
2	Quadro normativo	2
2.1	Normativa italiana	2
2.2	Atti principali della Commissione permanente per le gallerie	5
2.3	La procedura di infrazione comunitaria.....	6
3	Ambito di applicazione	8
3.1	Principali caratteristiche delle gallerie della rete TERN	8
4	Stato di attuazione del Decreto legislativo 5 ottobre 2006 n. 264	9
5	Misure di sicurezza temporanee minime.....	14
6	Analisi degli eventi di incendio in galleria ed incidenti	20
	Appendice A: Stato di conformità delle gallerie ai singoli requisiti minimi di sicurezza di cui ai punti 2.1÷2.18 dell'Allegato 2 al D.Lgs 264/2006 – al 30 giugno 2022.....	27
	Appendice B: Programma di adeguamento delle gallerie ai singoli requisiti minimi di sicurezza di cui ai punti 2.1÷2.18 dell'Allegato 2 al D.Lgs 264/2006 – al 30 giugno 2022	37

1 Premessa

Nella presente relazione viene illustrato l'aggiornamento periodico previsto dall'articolo 15 del Decreto legislativo del 5 ottobre 2006, n. 264 (in seguito D.lgs 264/2006), relativo a:

- stato di attuazione anche in riferimento ai piani di adeguamento per le gallerie già in esercizio alla data del 30 aprile 2006;
- eventi di incendio in galleria ed incidenti che mettono in pericolo la sicurezza degli utenti della strada nelle gallerie e sulla frequenza e sulle cause di tali incidenti.

I dati riportati nella presente relazione, aggiornati al 30 giugno 2022, sono quelli disponibili dall'archivio dei procedimenti presso la Commissione permanente per le gallerie o comunicati dai Gestori delle gallerie con il rapporto semestrale di monitoraggio di cui all'art. 10-bis del D.lgs 264/2006, trasmesso per la scadenza del 31 gennaio 2022, nonché con le successive interlocuzioni che la medesima Commissione ha avuto con i Gestori.

2 Quadro normativo

2.1 Normativa italiana

La normativa di riferimento per la sicurezza nelle gallerie stradali della rete TERN è costituita dal decreto legislativo del 5 ottobre 2006, n. 264 (in seguito D.lgs 264/2006), con il quale è stata recepita, nell'ordinamento nazionale, la direttiva 2004/54/CE, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale TERN (TERN = rete stradale transeuropea, art. 2, comma 1 a) del D.lgs 264/2006. La rete TERN costituisce la rete stradale d'interesse comune per i collegamenti tra le nazioni dell'Unione Europea, e si compone di autostrade e strade di qualità elevata, esistenti, nuove o da ristrutturare che svolgono un'importante funzione nel traffico su lunghe distanze o servono da tangenziali per i principali centri urbani, ed assicurano l'interconnessione con gli altri modi di trasporto. La rete è attualmente strutturata su due livelli, consistenti in una rete globale (“*comprehensive*”) estesa all'intero territorio europeo, in grado di garantire l'accessibilità e la connettività di tutte le regioni dell'Unione, e una rete centrale (“*core*”) che costituisce un sottoinsieme della rete globale cui si sovrappone e rappresenta i nodi e i collegamenti strategicamente più importanti della rete transeuropea dei trasporti.



Figura 1- Definizione della rete TERN in vigore dal 1° gennaio 2014 con *Reg. UE 1315/2013*

La definizione della Rete TERN, originariamente fornita dalla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, è stata aggiornata con Reg. UE 1315/2013 dell'11 dicembre 2013 (Figura 1). La rete TERN è stata ulteriormente aggiornata con Reg. (CE) 2017/849/UE del dicembre 2016; gli aggiornamenti non comprendono tuttavia tratte in galleria, pertanto, non hanno modificato l'ambito di applicazione della direttiva 2004/54/CE.

La rete TERN in Italia è costituita da circa 9.432 km di rete⁵ autostradale (e stradale), sui quali insistono, ad oggi, 465 gallerie di lunghezza superiore a 500 m e quindi ricadenti sul campo di applicazione del D.lgs 264/2006.

Il quadro di riferimento costituito dal D.lgs 264/2006, di recepimento della direttiva 2004/54/CE, ha subito modifiche ed integrazioni nell'anno 2021 con i seguenti interventi legislativi attuativi:

- Legge 21 maggio 2021, n. 69 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, recante misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID19”;
- Legge 9 novembre 2021, n. 156 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali*”;
- DM 12 luglio 2021 “*Aggiornamento ed adeguamento degli allegati al decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, recante: «Attuazione della direttiva 2004/54/CEE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea*”;
- DM 30 luglio 2021 “*Modalità di accertamento, contestazione e applicazione delle sanzioni relative alle violazioni previste dall’articolo 16 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264*”.

La Legge 21 maggio 2021, n. 69 ha disposto una nuova composizione della Commissione permanente per le gallerie, ora estesa a 17 membri tra cui: esperti tecnici, rappresentanti degli Organi di Governo, della Magistratura amministrativa e contabile e dell’Avvocatura di Stato. L’estensione delle competenze interne alla Commissione agli aspetti giuridici e amministrativi è da inquadrarsi, d’altro canto, in una espressa previsione del Legislatore europeo.

La stessa Legge ha anche introdotto al D.lgs 264/06 due nuovi articoli (art. 10-bis e art. 10-ter) specificatamente dedicati alla gestione dell’inadempimento alla prescrizione di adeguamento delle gallerie da parte dei Gestori ed alla regolamentazione del processo di adeguamento entro termini definiti e con l’adozione di opportune misure di sicurezza per la mitigazione del rischio, nelle more del completo adeguamento delle gallerie ai requisiti minimi di sicurezza di norma. Detti articoli regolamentano, quindi, un piano di rientro dall’inadempimento rispetto al termine di adeguamento del 30.04.2019 definito dall’art. 10, comma 7, del D.lgs 264/06. In particolare:

⁵ Dato al 2019, fonte: <https://www.mit.gov.it/>

- L’art. 10-bis “*Disciplina del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3*” ha definito i nuovi termini temporali per la presentazione dei progetti di adeguamento delle gallerie, i requisiti minimi che devono avere detti progetti ed il termine ultimo per la presentazione della richiesta di messa in servizio alla Commissione permanente per le gallerie, entro il 31 dicembre 2025 per tutte le gallerie ad eccezione delle gallerie oggetto dell'estensione della rete TEN-T con il regolamento (UE) n. 1315/2013, per cui il termine ultimo è fissato al 30 giugno 2027. Lo stesso art. 10-bis ha introdotto l’obbligo, per i Gestori di gallerie non ancora conformi, di presentare con cadenza semestrale un rapporto attestante lo stato di sicurezza delle gallerie, tra cui una dichiarazione relativa alla corretta adozione e perdurante idoneità, sotto il profilo della sicurezza, delle *misure di sicurezza temporanee minime* disposte dalla norma.
- L’art. 10-ter “*Disciplina transitoria del processo di adeguamento delle gallerie aperte al traffico ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'articolo 3*” ha introdotto l’obbligo, per i Gestori di gallerie, di adottare, per ciascuna galleria aperta al traffico e non ancora conforme ai requisiti minimi di sicurezza di norma, apposite *misure di sicurezza temporanee minime*, attribuendo (altresì) potere alla Commissione permanente per le gallerie di disporre ulteriori *limitazioni dell'esercizio* in caso di inadempienza dei Gestori nell’adozione delle misure di sicurezza temporanee minime o nelle relative comunicazioni.

Inoltre, la Legge 21 maggio 2021, n. 69 ha integrato l’art. 16 “*sanzioni*” del D.lgs 264/2006, con due commi (comma 1-bis e comma 5-bis) di cui il primo introduce il mancato adempimento agli obblighi del nuovo art. 10-bis tra i profili di comportamento sanzionabili ed il secondo rimanda ad un successivo decreto (ora adottato con DM 30 luglio 2021) la definizione delle modalità di attuazione delle sanzioni di cui all’art. 16 in questione.

La Legge 9 novembre 2021, n. 156 ha disposto il trasferimento della Commissione permanente per le gallerie dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici all’ANSFISA ed ha rinnovato la composizione della Commissione medesima, ora nominata con provvedimento del Direttore di ANSFISA e presieduta dallo stesso Direttore o da un suo delegato. Detto Decreto è stato adottato entro i termini previsti con data 24.12.2021, ed ha indicato l’Ing. Emanuele Renzi, Direttore della *Direzione Generale per la Sicurezza delle Infrastrutture Stradali e Autostradali, per la sicurezza delle gallerie situate sulle strade appartenenti anche alla rete stradale transeuropea e la sicurezza sui sistemi di trasporto rapido di massa* di ANSFISA, quale nuovo Presidente.

Il DM 12 luglio 2021 ha introdotto integrazioni e modifiche puntuali negli Allegati al D.lgs 264/2006 e sono stati introdotti gli ulteriori Allegato 4-bis ed Allegato 4-ter. In particolare:

- l’Allegato 4-bis “*segnaletica per le gallerie*” ha recepito l’Allegato III della Direttiva 2004/54/CE integrando le disposizioni del D.P.R. 495/1992, per quanto in questo non previsto, con le disposizioni comunitarie, riportando in norma quanto già trasmesso dalla Commissione ai Gestori delle gallerie con nota circolare n. 177 del 1° marzo 2007;
- l’Allegato 4-ter “*definizione delle misure di sicurezza temporanee minime per le gallerie della rete stradale transeuropea*” definisce le *misure di sicurezza*

temporanee minime da adottare nelle gallerie non ancora conformi e fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio, ai sensi dell'art. 10-ter.

Il DM 30 luglio 2021, infine, disciplina le modalità di accertamento, di contestazione e di applicazione delle sanzioni relative alle violazioni previste dall'art. 16 del D.lgs. 264/2006.

A completamento del nuovo quadro normativo si richiama, inoltre, il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla Legge 16 novembre 2018, n. 130, di istituzione della ANSFISA ed a cui *“sono trasferiti all’Agenzia le funzioni ispettive e i poteri di cui agli articoli 11, commi 1 e 2, e 12 del decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 264, al fine di garantire la sicurezza delle gallerie situate sulle tratte appartenenti alla rete autostradale transeuropea”* ai sensi dell'articolo 12 comma 4bis del succitato D.L..

A seguito di questa serie di interventi, il D.lgs. 264/2006 è stato adeguato al modificato contesto organizzativo dello Stato per la prevenzione e la vigilanza sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture ed alle esigenze di gestione del processo di adeguamento delle gallerie alle disposizioni comunitarie.

A corredo del contesto normativo, si richiama anche l'ulteriore norma di riferimento per la sicurezza nelle gallerie stradali della rete TERN costituita dal Regolamento di prevenzione incendi emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.151, che ha assoggettato ai procedimenti di prevenzione incendi le gallerie stradali di lunghezza superiore ai 500 metri annoverandole in categoria A. Le direttive operative circa le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) sono state oggetto di specifica indicazione del Ministero dell'Interno e del Consiglio superiore dei lavori pubblici nelle Circolari esplicative nn. 1, 2 e 3 DCPREV/CSLLPP rispettivamente dell'anno 2013, 2016 e 2020.

2.2 Atti principali della Commissione permanente per le gallerie

Con la delibera del 6 febbraio 2020, trasmessa a tutti i Gestori delle gallerie della rete TERN con nota prot. 1446, del 12 febbraio 2020, la Commissione permanente per le gallerie ha diffidato *“i Gestori delle gallerie ad oggi non conformi a mettere tempestivamente a norma dette gallerie, ai sensi dell'articolo 3, del D.Lgs. n. 264 del 2006”* e inoltre ha prescritto di *“adottare immediatamente e senza ulteriori ritardi, nelle more della messa a norma ex articolo 3, del D.Lgs. n. 264 del 2006, le misure temporanee di limitazione dell'esercizio di cui all'Allegato B (misure da adottare in ragione del livello di non conformità rispetto agli Specifici requisiti di sicurezza di legge) entro la data del 30 Aprile 2020”*.

Successivamente all'Atto di diffida e nelle more delle integrazioni normative richiamate nel precedente paragrafo 2.1, la Commissione ha esaminato le dichiarazioni ricevute dai Gestori in merito alle dichiarazioni di implementazione delle *“misure temporanee di limitazione dell'esercizio”* (oggi *“misure di sicurezza temporanee minime”* ex art. 10-ter ed Allegato 4-ter del D.Lgs 264/2006) e la documentazione a queste allegata, previa verifica di regolarità formale.

La Commissione ha, inoltre, sollecitato ulteriormente i Gestori con la Delibera del 18 novembre 2020, trasmessa a tutti i Gestori con nota n. 9114 del 24 novembre 2021, in cui ha

- rinnovato il contenuto dell'atto di diffida del 6 febbraio 2020, reiterando ai Gestori l'obbligo di mettere tempestivamente a norma le gallerie aperte al traffico e *“non conformi”*;

- rammentato le responsabilità ed i compiti specifici nella responsabilità dei Gestori e connessi alla gestione in sicurezza della circolazione e della manutenzione dell'infrastruttura stradale e, quindi, anche delle relative gallerie, secondo l'art. 14 comma 1 del “Nuovo Codice della strada” – D.Lgs. n. 285/1992.

La Commissione ha anche sollecitato i Gestori con diverse note circolari di richiamo all'adempimento degli obblighi disposti dalla norma in carico ai Gestori, compresi i “nuovi” compiti disposti dalle integrazioni al D.lgs 264/2006 novellato con le disposizioni legislative intervenute nell'anno 2021 (v. § 2.1).

La Commissione ha poi emesso una serie di circolari di natura tecnica, volte a favorire la corretta definizione dei requisiti minimi di cui all'Allegato 2 del D.Lgs 264/2006.

Tra queste circolari si richiama la circolare n. 3499 del 6 aprile 2021, avente oggetto la “*Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e delle condizioni di appartenenza all'ambito di applicazione del D.lgs. n. 264/2006 nelle gallerie con fornici di differente lunghezza*”. Tra gli elementi trattati da questa circolare c'è anche la definizione delle condizioni in cui un fornice di galleria più corto di 500 m debba essere considerato (o meno) soggetto all'applicazione del D.lgs 264/2006. Questa circolare, che ha affrontato una questione annosa sulla quale la Commissione non aveva ancora formulato un indirizzo interpretativo, è stata anche oggetto di una richiesta di parere alla Commissione Europea, ottenendo la conferma del criterio interpretativo della norma adottato dalla Commissione permanente per le gallerie.

Si è dato anche forte impulso all'attività ispettiva, sia da parte della Commissione permanente per le gallerie per la verifica dell'implementazione delle *misure di sicurezza temporanee minime* o nell'ambito dei procedimenti per l'autorizzazione alla messa in servizio, sia da parte dell'Agenzia ANSFISA dal gennaio 2021, in attuazione dell'articolo 12 comma 4bis della Legge 16 novembre 2018, n. 130, pur con tutte le oggettive difficoltà derivanti dalla emergenza sanitaria da COVID-19 e dal limitato numero di tecnici a disposizione. Queste ispezioni hanno riguardato anche le visite ispettive periodiche ex art. 12 comma 2.

2.3 La procedura di infrazione comunitaria

Ai sensi dell'articolo 258 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), del 10 ottobre 2019 C (2019) 7282, la Commissione Europea ha comunicato che la Repubblica italiana, secondo la Commissione medesima, sarebbe venuta meno ad alcuni obblighi imposti dalla direttiva 2004/54/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

Nello specifico, con Parere Motivato del 3.12.2020, la Commissione Europea ritiene che l'Italia non abbia ottemperato agli obblighi imposti dall'articolo 3, paragrafi 1 e 2, dagli articoli 9, 10, 11 e dall'allegato I della direttiva.

La procedura d'infrazione è stata estesa dalla Commissione Europea alle gallerie non ancora conformi ai requisiti di sicurezza dalla Direttiva 2004/54/CE presenti sulla rete TERN del 2006 (di cui alla decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996) escludendo, pertanto, le gallerie appartenenti all'estensione della rete TERN del 2014 (di cui al Reg. UE 1315/2013 dell'11 dicembre 2013).

Il Governo italiano ha risposto al Parere Motivato della Commissione Europea con lettera⁶ del 4 febbraio 2021 fornendo informazioni aggiornate sullo stato di conformità delle gallerie oggetto della procedura di infrazione.

Successivamente, la Commissione Europea ha chiesto ulteriori chiarimenti sullo stato delle gallerie in questione con lettera⁷ della Commissaria europea per i Trasporti, Ms. Adina VĂLEAN. Con la stessa lettera, la Commissaria europea ha chiesto il monitoraggio continuo e relazioni periodiche dello stato di avanzamento dei lavori di adeguamento.

Ad oggi, l'interlocuzione con la Commissione Europea procede anche per il tramite della specifica "Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione" presso il Ministro per gli Affari Europei.

Le nuove disposizioni normative (v. § 2.1) hanno fornito alla Commissione permanente per le gallerie gli strumenti per poter attuare il monitoraggio richiesto dalla Commissione Europea sia sullo stato di avanzamento dei lavori sia sull'aggiornamento dei programmi di adeguamento, con Cadenza semestrale come da attese della Commissione Europea.

⁶ Rif.to: SM INFRAZIONI- 0000175-P-04/02/2021.

⁷ Rif.to: (Ref. ARES(2021)7945413) del 22 dicembre 2021.

3 Ambito di applicazione

3.1 Principali caratteristiche delle gallerie della rete TERN

La Tabella 1 riporta un quadro delle gallerie italiane della rete TERN, distinguendo le gallerie appartenenti alla rete nella sua configurazione all'anno 2006 (Decisione n. 1692/96/CE) e le gallerie entrate nella rete a seguito della sua ridefinizione nel 2014 (Regolamento UE n. 1315/2013) suddivise in:

- gallerie aperte al traffico,
- gallerie in progettazione.

Tabella 1 – Gallerie Italiane comprese nell'ambito della rete TERN al 30 giugno 2022

Gallerie		Rete TERN 2006 (Decisione n. 1692/96/CE)	Rete TERN 2014 (Reg. UE 1315/2013)
Gallerie Rete TERN Italiana 465	Aperte al traffico 416	369	47
	In progettazione 49	40	9

Le gallerie, o se del caso i progetti, sono affidate ai seguenti n. 19 Gestori:

- ANAS S.p.A.;
- Autostrade per l'Italia S.p.A.;
- Asti-Cuneo S.p.A.;
- Autostrada Torino Ivrea Valle d'Aosta S.p.A.;
- Autostrada del Brennero S.p.A.;
- Autostrada dei Fiori S.p.A.;
- Autostrada Brescia-Padova S.p.A.;
- Raccordo Autostradale Valle d'Aosta S.p.A.;
- Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A.;
- Società Autostrada Ligure Toscana S.p.A.;
- Società Autostrade Meridionali S.p.A.;
- Società Autostrada Tirrenica S.p.A.;
- Società Autostrade Valdostane S.p.A.;
- già Strada dei Parchi S.p.A. (ora ANAS S.p.A.)⁸;
- Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A.;

⁸ Con D.L. 7 luglio 2022 n. 85 "Disposizioni urgenti in materia di concessioni e infrastrutture autostradali e per l'accelerazione dei giudizi amministrativi relativi a opere o interventi finanziati con il Piano nazionale di ripresa e resilienza", è stata revocata la concessione delle tratte autostradali A24 e A25 alla società Strada dei Parchi S.p.A., trasferendone le funzioni ad ANAS S.p.A..

- Superstrada Pedemontana Veneta S.p.A.;
- Tangenziale di Napoli S.p.A.;
- Stretto di Messina S.p.A.⁹;
- Consorzio Autostrade Siciliane.

4 Stato di attuazione del Decreto legislativo 5 ottobre 2006 n. 264

Ai sensi dell'art. 10-bis comma 7 del D.lgs 264/2006, i Gestori delle gallerie *“trasmettono un rapporto semestrale di monitoraggio entro il 31 gennaio e il 31 luglio di ogni anno”* per consentire alla Commissione permanente per le gallerie e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti il controllo delle attività finalizzate all'adeguamento ai requisiti di cui all'articolo 3, nonché dell'attuazione delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter.

Con il Rapporto semestrale di monitoraggio, i Gestori comunicano anche lo stato di avanzamento delle attività relative al processo di adeguamento delle gallerie, completo di cronoprogramma aggiornato delle attività in corso.

Il livello di conformità ai requisiti minimi di sicurezza fissati dal D.lgs 264/2006, sulla base delle dichiarazioni dei Gestori e dello stato dei procedimenti di messa in servizio presso la Commissione, è rappresentato nelle seguenti tabelle.

Le tabelle distinguono le gallerie:

- ricadenti all'interno della rete TERN del 2006 (Decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996), per cui l'art. 12-bis, comma 5, prevede un termine ultimo per il completo adeguamento e la trasmissione della richiesta di messa in servizio al 31 dicembre 2025;
- ricadenti all'interno della rete TERN del 2014 (Reg. UE 1315/2013 dell'11 dicembre 2013), per cui l'art. 12-bis, comma 5, prevede un termine ultimo per il completo adeguamento e la trasmissione della richiesta di messa in servizio al 30 giugno 2027.

Nelle tabelle, le gallerie già aperte al traffico sono distinte nelle seguenti condizioni:

- “Conformi”, gallerie riconosciute conformi ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'Allegato 2 del D.Lgs 264/2006 mediante provvedimento di autorizzazione alla messa in servizio da parte della Commissione permanente per le gallerie;
- “Non conformi”, gallerie NON ancora riconosciute conformi ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'Allegato 2 del D.Lgs 264/2006, in quanto prive di un provvedimento di autorizzazione alla messa in servizio da parte della Commissione permanente per le gallerie.

Tra le gallerie considerate “non conformi”, dal punto di vista amministrativo, sono presenti alcune gallerie per cui il Gestore ha dichiarato di aver completato i lavori di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'Allegato 2 del D.Lgs 264/2006, dandone comunicazione alla Commissione permanente per le gallerie mediante una apposita dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi del DPR 445 del

⁹ In liquidazione, soggetta all'attività di direzione e coordinamento di ANAS S.p.A..

2000, asseverata dal Responsabile della sicurezza e firmata anche dall'Esperto qualificato di cui al punto 2.3 dell'Allegato 4 del D.Lgs 264 del 2006 (*Dichiarazione di fine dei lavori*).

Con la *dichiarazione di fine dei lavori*, il Gestore ha infatti comunicato che:

- *i lavori di adeguamento alla norma sono stati realizzati;*
- *i relativi collaudi funzionali delle opere e degli impianti sono stati positivamente perfezionati;*
- *gli impianti sono regolarmente funzionanti;*
- *non si rende, pertanto, necessaria l'adozione di "misure temporanee di limitazione dell'esercizio".*

Queste gallerie, pur essendo formalmente "non conformi", sotto il profilo strettamente amministrativo, poiché ancora prive (per diversi motivi) del provvedimento di autorizzazione alla Messa in servizio, risultano, comunque, responsabilmente dichiarate adeguate, sotto il profilo tecnico, dal Gestore.

Tabella 2 – Stato delle gallerie Italiane nell'ambito della rete TERN 2006, aggiornato al 30/06/2022

Gallerie			Inquadramento normativo	
Gallerie Rete TERN 2006 Italiana 409	Aperte al traffico 369	CONFORMI 77		Art. 9 63
				Art. 10 14
		NON CONFORMI 292 [di cui 61 con <i>Dichiarazione di fine dei lavori</i>]	Con MSTM 229	Art. 9 27
			Senza MSTM 63 [di cui 61 con <i>Dichiarazione di fine dei lavori</i>]	Art. 10 265
	In progettazione 40	-		Art. 8 32
				Art. 9 8

Tabella 3 –Stato delle gallerie Italiane nell’ambito della rete TERN 2014, aggiornato al 30/06/2022

Gallerie		
Gallerie Rete TERN 2014 Italiana 56	Aperte al traffico 47	CONFORMI 4
		NON CONFORMI 43 <i>[di cui 18 con Dichiarazione di fine dei lavori]</i>
	In progettazione 9	-

Se si tiene conto del numero complessivo di gallerie attualmente aperte al traffico lungo la rete transeuropea ricadenti sul territorio italiano, pari a $369 + 47 = 416$, risulta:


- 81 gallerie ($77 + 4$) conformi ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’Allegato 2 del D.lgs 264/2006, corrispondenti al 19% circa del totale;
- 335 gallerie ($292 + 43$) non ancora conformi ai requisiti minimi di sicurezza di cui all’Allegato 2 del D.lgs 264/2006, corrispondenti al rimanente 81% del totale.

Tra le 335 gallerie indicate non pienamente conformi, sono presenti 81 gallerie ($61 + 18$) per cui i Gestori hanno presentato *Dichiarazione di fine dei lavori* ai sensi del DPR 445 del 2000 e che sono in attesa di formalizzazione dell’istanza di autorizzazione alla messa in servizio, corrispondenti ad un ulteriore 19% del totale delle gallerie formalmente “non conformi”. Per queste gallerie si riscontrano ritardi da parte dei Gestori nella produzione della documentazione, in forma completa e coerente con le disposizioni del Decreto legislativo, ai fini dell’adozione dei provvedimenti della Commissione.

Al riguardo si rappresenta che la circostanza più frequentemente esposte dai gestori per il riconoscimento dei ritardi nell’adeguamento possono essere anche riconducibili alle specificità della realtà italiana, in ragione della numerosità e vetustà del patrimonio di gallerie in Italia, nonché alle mutate condizioni del quadro economico rispetto al 2004 (anno di emissione della Direttiva 2004/54/CE).

In ogni caso, si evidenzia che la condizione di non completo adeguamento non significa assenza di misure di sicurezza per le gallerie Italiane. I singoli requisiti, sebbene non ancora pienamente conformi, presentano un grado di conformità dichiarato dai Gestori comunque piuttosto elevato (v. Tabella 4) e, in applicazione della disciplina definita agli articoli 10-bis e 10-ter del D.lgs. 264/2006, i Gestori adottano *misure di sicurezza temporanee minime* in ragione dei requisiti minimi di sicurezza non ancora pienamente realizzati.

Tabella 4 Stato di conformità dichiarato dai Gestori sui singoli requisiti di sicurezza (rif.to Allegato 2 del D.lgs 264/2006)



Il dettaglio dello stato di conformità delle gallerie ai singoli requisiti minimi di sicurezza, di cui ai punti dal 2.1 al 2.18 dell'Allegato 2 al D.lgs. 264/2006, al 30 giugno 2022, è rappresentato nella tabella in Appendice A.

Sulla base dei programmi forniti dai Gestori con il *rapporto semestrale di monitoraggio* al 31 gennaio 2022, gli stessi Gestori prevedono il rispetto delle scadenze ulteriormente disposte dalla norma nazionale per l'adeguamento delle gallerie, entro il 31 dicembre 2025 per le gallerie della rete TERN del 2006 ed entro il 30 giugno 2027 per le gallerie della rete TERN del 2014.

Il dettaglio dei programmi di adeguamento delle gallerie ai singoli requisiti minimi di sicurezza, di cui ai punti dal 2.1 al 2.18 dell'Allegato 2 al D.lgs. 264/2006, al 30 giugno 2022, è rappresentato nella tabella in Appendice B.

Si rileva, tuttavia, la permanenza di elementi di criticità nel processo di adeguamento ai requisiti minimi di sicurezza delle gallerie da parte dei gestori che si manifesta con diffusi ritardi negli interventi già programmati dai Gestori e necessariamente riprogrammati. Ciò richiama l'attenzione sulla necessità di un attento monitoraggio sull'avanzamento del processo di adeguamento e sulle eventuali circostanze che possono motivare possibili ritardi.

5 Misure di sicurezza temporanee minime

In applicazione dell'art. 10-ter del D.lgs 264/2006, i Gestori di gallerie non ancora pienamente conformi, nelle more del completo e definitivo adeguamento alle prescrizioni dettate all'art. 3 del D.lgs 264/2006 e fino al rilascio dell'autorizzazione alla messa in servizio di cui all'articolo 10-bis, devono adottare “*misure di sicurezza temporanee minime*”.

Le “*misure di sicurezza temporanee minime*”, presentate nell'Allegato 4-ter del D.lgs 264/2006 come novellato con il DM 12 luglio 2021, riprendono le “*misure temporanee di limitazione dell'esercizio*” già imposte dalla Commissione permanente per le gallerie con l'Atto di diffida del 6.02.2020 e rappresentano le misure individuate tra quelle ritenute più efficaci dalla letteratura tecnico-scientifica per consentire l'innalzamento del livello di sicurezza degli utenti.

La Tabella 5 riporta le “*misure di sicurezza temporanee minime*” da implementare in funzione della eventuale non conformità agli specifici requisiti minimi di sicurezza previsti dall'Allegato 2 del D.lgs 264/2006 (v. Figura 2).

Tabella 5 Misure di sicurezza temporanee minime (rif.to Allegato 4-ter del D.lgs 264/2006, Tabella 1)

REQUISITI NON SODDISFATTI (rif.to Allegato 2)	MISURE DI SICUREZZA TEMPORANEE MINIME (MSTM)	
In presenza di non conformità anche solo di uno dei requisiti minimi previsti all'allegato 2	LC.01	Adottare per tutte le gallerie le seguenti misure di limitazione della circolazione: adeguata riduzione del limite massimo di velocità rispetto al limite vigente; divieto di sorpasso ai veicoli con massa a pieno carico maggiore di 3,5 t e agli autobus; distanziamento minimo obbligatorio tra tali veicoli non inferiore a 100 m. Occorre predisporre il controllo dei sopra citati limiti di circolazione con sistemi dedicati caratterizzati da una già comprovata efficacia.
Almeno uno tra i seguenti requisiti: 2.3. Vie di fuga e uscite di emergenza 2.9. Ventilazione 2.11. Erogazione idrica	MSTM.01	Connettere la galleria con un Centro di controllo garantendone la sorveglianza permanente (H24 e 7/7) secondo le modalità definite al p.to 2.14.1 dell'Allegato 2.
Almeno uno tra i seguenti requisiti:	MSTM. 02	Adottare una sorveglianza antincendio con l'impiego di personale in possesso dell'attestato d'idoneità tecnica, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 28 novembre 1996, n. 609, per la lotta antincendio e in assistenza agli utenti in emergenza. Tale personale deve operare in squadre, con almeno due unità per ciascuna squadra, dotate di mezzi attrezzati per l'intervento repentino in caso di

2.3. Vie di fuga e uscite di emergenza		<p>principio d'incendio.</p> <p>Il posizionamento, la tipologia di automezzi, e il proporzionamento dell'organizzazione (numero di addetti e loro profili professionale) della sorveglianza antincendio dovrà essere giustificato da uno specifico studio, in relazione ai fattori di potenziale pericolo inerenti le caratteristiche specifiche della galleria (caratteristiche geometriche e funzionali della galleria e dei tratti di strada in approccio alla galleria nonché alla necessità di garantire un adeguato livello di operatività della/e squadra/e di sorveglianza) e le carenze nei requisiti minimi di sicurezza di cui all'Allegato 2. L'organizzazione da predisporre deve garantire, in ogni caso, un allertamento immediato e un presidio, H24 e 7/7, con le specifiche di cui alla Tabella 2 (v. Tabella 6 seguente).</p> <p>La sorveglianza antincendio dovrà essere organizzata in modo da non costituire intralcio alla circolazione.</p>
2.9. Ventilazione		
2.11. Erogazione idrica		
2.8.1. Illuminazione ordinaria	MSTM.03	Segnalare la mancanza dell'illuminazione a una distanza adeguata dagli imbocchi, considerando anche l'utilizzo dei PMV.
2.8.3. Illuminazione di evacuazione	MSTM.04	Garantire la presenza di lampade portatili nelle gallerie da porre nelle stazioni di emergenza, se presenti, o in apposite postazioni da specificare nel Piano di gestione delle emergenze.
2.10. Stazioni di emergenza	MSTM.05	Adottare estintori portatili collocati in modo da non pregiudicare la sicurezza della circolazione, ad interdistanza non superiore a 250 m.
	MSTM.06	Predisporre una copertura GSM per tutta la lunghezza della galleria.
	MSTM.07	Predisporre segnaletica in galleria ogni 250m con indicazione del nome della galleria e della progressiva chilometrica.
2.11. Erogazione idrica	MSTM.08	<p>Adottare un approvvigionamento idrico sufficiente a disponibilità immediata (almeno 10 m³ in prossimità di ogni imbocco oppure n. 2 autobotti da 6 m³ a distanza non superiore a 2.000 m, in ogni caso commisurata ai tempi di intervento dei servizi preposti) definendo le modalità operative con i servizi preposti al suo utilizzo.</p> <p>Nel caso di gallerie a singolo fornice la riserva deve garantire una capacità di 10 m³ per ogni imbocco/sbocco, (complessivamente 20 m³ minimo). Nel caso di gallerie a due fornici la riserva all'imbocco di un fornice può servire anche lo sbocco del fornice adiacente, sempre che ne sia garantito l'accesso immediato e in sicurezza per i mezzi antincendio in caso d'intervento in entrambi i fornici. In tale caso sarà quindi sufficiente garantire una riserva minima non inferiore a 20 m³(10 + 10) per galleria. Per tutte le altre residuali fattispecie, ogni fornice dovrà essere considerato singolarmente ai fini del dimensionamento della riserva</p>

		<p>idrica.</p> <p>Qualora per una galleria sussistano problematiche inerenti ad una posizione plano-altimetrica particolare, il Gestore potrà adottare soluzioni differenti nella collocazione della riserva idrica, pur nel rispetto della minima capacità prescritta e del necessario requisito della sua immediata accessibilità in sicurezza da parte dei soccorritori e dei relativi mezzi in dotazione, da definire d'intesa con i servizi preposti all'utilizzo della riserva idrica.</p> <p>L'approvvigionamento idrico dovrà essere organizzato in modo da non costituire intralcio alla circolazione.</p> <p>Tutte le soluzioni previste dovranno essere tali da consentire, anche alle squadre antincendio durante gli interventi di soccorso, di poter rifornire nell'immediatezza dell'intervento i propri mezzi direttamente dalle riserve idriche in condizioni di sicurezza.</p>
2.15. Impianto per chiudere la galleria	MSTM.09	Assicurare la segnaletica agli imbocchi con l'installazione di semafori a 3 luci, con eventuale ripetizione anticipata degli stessi o di altro sistema di allerta ad un'adeguata distanza dagli imbocchi, in relazione all'esigenza di sicurezza con riferimento alla visibilità e percezione della prescrizione semaforica nonché di accesso per i servizi di pronto intervento.
	MSTM.010	Adottare i PMV di tratta per informare gli utenti in transito della chiusura della galleria e dell'evento in corso.
2.16.1 Sistemi di comunicazione: ritrasmissioni radio ad uso dei servizi di pronto intervento	MSTM.011	Utilizzare ponti radio ad uso dei servizi di pronto intervento.
2.6. Drenaggio	D.01	<p>In assenza del drenaggio dei liquidi infiammabili e tossici (punto 2.6 dell'allegato 2), il gestore deve valutare la disponibilità di percorsi alternativi su cui poter indirizzare il transito di veicoli trasportanti merci pericolose, con interdizione al transito di questi mezzi nelle gallerie.</p> <p>I percorsi alternativi eventualmente individuati dal gestore dovranno essere comunicati contestualmente alla Commissione e alle Prefetture competenti, per le valutazioni di cui all'art. 4, comma 10. In caso non siano individuabili percorsi alternativi da parte del gestore, si dovranno adottare procedure e strumenti volti alla limitazione e confinamento di eventuali liquidi pericolosi sversati sulla piattaforma stradale, avvalendosi di personale specializzato, ovvero adottare misure di regolazione del traffico, quali ad esempio contingentamento o scorta, atte alla mitigazione del rischio incidenti.</p>

La seguente Tabella 6 riporta le specifiche d'intervento dei servizi di sorveglianza antincendio da garantire nell'implementazione della misura MSTM.02 come rappresentate nella Tabella 2 dell'Allegato 4-ter del D.lgs 264/2006.

Tabella 6 Specifiche d'intervento dei servizi di sorveglianza antincendio (rif.to Allegato 4-ter del D.lgs 264/2006, Tabella 2)

LUNGHEZZA GALLERIA	ASSENZA DELLE USCITE DI EMERGENZA	PRESENZA DELLE USCITE DI EMERGENZA	
		<ul style="list-style-type: none"> Per $L \geq 1.000\text{m}$: con uscite di emergenza non compartimentate e/o con interdistanza $> 500\text{m}$ Per $L < 1.000\text{m}$: con uscite di emergenza non compartimentate 	<ul style="list-style-type: none"> Per $L \geq 1.000\text{m}$: con uscite di emergenza compartimentate e con interdistanza $\leq 500\text{m}$ Per $L < 1.000\text{m}$: con uscite di emergenza compartimentate
$L \geq 3.000\text{m}$	FISSO	FISSO	FISSO
$3.000\text{m} > L \geq 1.000\text{m}$	FISSO	5'	10'
$L < 1.000\text{m}$	10'	5'	10'
Legenda esplicativa della Tabella 2			
- Per "FISSO" si intende: un presidio fisso all'imbocco.			
- Per "5'" si intende: un presidio con intervento nel più breve tempo possibile e, al massimo, pari a 5' dall'"incidente" (secondo la definizione di cui all'Allegato 1).			
- Per "10'" si intende: un presidio con intervento nel più breve tempo possibile e, al massimo, pari a 10' dall'"incidente" (secondo la definizione di cui all'Allegato 1).			




Figura 2 “misure di sicurezza temporanee minime” vs “requisiti minimi di sicurezza”

La Commissione permanente per le gallerie ha ricevuto dai Gestori delle gallerie non ancora pienamente conformi ai requisiti minimi di sicurezza del D.lgs 264/2006 le dichiarazioni rese ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, di implementazione delle *Misure di sicurezza temporanee minime* corredate della relativa documentazione esplicativa, verificandone la regolarità formale.

La Commissione ha, altresì, periodicamente ricevuto dai Gestori i rapporti semestrali di monitoraggio (ex art. 10-bis comma 8 del D.lgs 264/2006) comprensivi delle dichiarazioni rese, anch'esse ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, relative alla corretta adozione e alla perdurante idoneità, sotto il profilo della sicurezza, delle misure di sicurezza temporanee minime di cui all'articolo 10-ter del D.lgs 264/2006.

Dai documenti agli atti della Commissione permanente per le gallerie risulta che le “*misure di sicurezza temporanee minime*” adottate con più frequenza sono:

- LC01 regole di limitazione della circolazione [100 %];
- MSTM.02 sorveglianza antincendio in ragione della non conformità combinata dei tre requisiti 2.3. *Vie di fuga e uscite di emergenza*, 2.9. *Ventilazione* e 2.11. *Erogazione idrica* [90 %];
- MSTM.08 approvvigionamento idrico in ragione della non conformità dell'*Erogazione idrica* (impianto antincendio) [86 %];
- D01 individuazione di percorsi alternativi per i veicoli trasportanti merci pericolose, con conseguente interdizione al traffico delle merci pericolose in galleria, o procedure e strumenti volti alla limitazione e confinamento di eventuali liquidi pericolosi sversati sulla piattaforma stradale ovvero misure di regolazione del traffico di merci pericolose, da adottare in ragione della non conformità al requisito 2.6 *Drenaggio* [92 %].

Dall'attività di monitoraggio e controllo svolta dalla Commissione permanente per le gallerie risulta che al 30 giugno 2022 tutte le n. 256 gallerie non pienamente adeguate ai requisiti minimi di sicurezza di cui all'Allegato 2 del D.lgs 264/2006 adottano le *misure di sicurezza temporanee minime* di legge, con la sola eccezione di n. 4 gallerie (pari al 1,6%), ricadenti in fattispecie singolari.

6 Analisi degli eventi di incendio in galleria ed incidenti

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.lgs 264/2006 il Gestore della galleria ha, fra gli altri, il compito di redigere *un rapporto per tutti gli incidenti o eventi di rilievo che si verificano in una galleria e che possono incidere sulla sicurezza*, che deve essere inviata anche alla Commissione Permanente per le Gallerie.

Al fine di sollecitare la trasmissione dei rapporti di incidente da parte dei Gestori ed uniformare il livello di dettaglio informativo sugli eventi comunicati, la Commissione ha trasmesso ai Gestori, con nota n. 1142 del 15 febbraio 2010, un primo modello per la comunicazione degli incidenti con particolare riferimento agli incendi e agli "*incidenti che mettono chiaramente in pericolo la sicurezza degli utenti*", come da richiesta specifica della Commissione Europea (nota TERN 53476 del 9 febbraio 2010).

Successivamente, al fine di migliorare il quadro conoscitivo degli *incidenti o eventi di rilievo* avvenuti nelle gallerie, la Commissione ha trasmesso, con nota Circolare n. 8619 del 13 ottobre 2016, un nuovo modello di scheda per la segnalazione degli incidenti, preliminarmente condiviso in sede di Commissione europea con altri stati membri.

La comunicazione degli *incidenti o eventi di rilievo* con il succitato modello consente di acquisire un insieme di informazioni utili alla caratterizzazione del fenomeno dell'incidentalità nelle gallerie stradali rientranti nel campo di applicazione del D.lgs 264/2006.

Nel seguito vengono illustrati i risultati dell'analisi dei rapporti ricevuti dai Gestori ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.lgs 264/2006, con riferimento al periodo 2010 ÷ 2022 (1° semestre).

L'analisi è stata svolta sul campione di 774 comunicazioni di *incidenti o eventi di rilievo* (Tabella 7) pervenute alla Commissione Permanente per le Gallerie nel periodo di osservazione citato e riguardanti complessivamente 194 gallerie, su un totale di 416 gallerie della rete TERN attualmente aperte al traffico in Italia per uno sviluppo totale di 953 km, corrispondenti al 54% del totale.

Tabella 7 Incidentalità in galleria nel periodo 2010 ÷ 2022 (1° semestre)

Periodo di raccolta dati	N. eventi comunicati	N. gallerie con comunicazione evento
2010÷2022 (1° semestre)	774	194*

**Il campione include n. 2 gallerie attualmente uscite dalla rete TERN*

Fonte: dati forniti dai Gestori

In Figura 3 è rappresentata la distribuzione del campione di *incidenti o eventi di rilievo* esaminati nel periodo di osservazione (anni 2010 ÷ 2021). Relativamente all'anno 2022, per il quale il campione di dati è riferibile al solo 1° semestre, i rapporti ricevuti dai Gestori sono stati in numero pari a 26: pertanto, al fine di rendere confrontabile il dato statistico, nel grafico si è ritenuto opportuno attribuire all'anno 2022 una stima previsionale del numero di eventi

atteso, assegnando un valore pari al doppio degli eventi effettivamente registrati nel 1° semestre ($26 \times 2 = 52$ eventi stimati).




Figura 3 Distribuzione del campione di *incidenti o eventi di rilievo* in galleria comunicati per anno e numero di gallerie coinvolte

La figura mostra un progressivo incremento delle comunicazioni inviate dai Gestori in risposta alle sollecitazioni della Commissione dal 2010 al 2016, per poi stabilizzarsi a seguito della succitata circolare del 2016.

In riferimento all'anno di osservazione 2020, il netto abbassamento del numero di incidenti comunicati rispetto agli anni precedenti e successivi è presumibilmente associabile alle limitazioni alla circolazione imposte dall'emergenza sanitaria da COVID-19, che ha comportato una riduzione del traffico registrato lungo l'intera rete stradale nazionale con la conseguente diminuzione degli eventi incidentali.

Trattandosi della comunicazione di *incidenti o eventi di rilievo*, la cui identificazione è soggetta al giudizio del Gestore, il loro numero è prevedibilmente inferiore al totale degli incidenti avvenuti nelle gallerie, risultandone esclusi gli eventi di minore entità potenzialmente trascurati dove ritenuti non *di rilievo*: si tratta, pertanto, di dati non pienamente rappresentativi dell'entità del fenomeno dell'incidentalità in galleria, in quanto la numerosità degli eventi è potenzialmente sottostimata.

In ogni caso, i dati ricevuti dai Gestori allorché confrontati con i dati di incidentalità della rete stradale principale nazionale, confermano l'indicazione, già consolidata in letteratura, secondo cui le gallerie sono caratterizzate da una probabilità di ricorrenza incidentale inferiore rispetto ai tratti di strada all'aperto.

I dati forniti dai Gestori sono comunque estremamente utili per caratterizzare il fenomeno dell'incidentalità nelle gallerie stradali.

In Figura 4 si riporta la distribuzione degli incidenti rilevati (rif. Tabella 7) nelle *classi di evento* adottate nel modello per la segnalazione degli incidenti e pubblicato dalla Commissione con nota circolare n. 8619 del 13 ottobre 2016.

Classe di evento	N. eventi per classe di incidente
Incidente + incendio	10
Guasto + incendio	170
Incidente con feriti	368
Incidente senza feriti	226
TOT	774




Figura 4 Incidenti rilevati distinti per categorie di evento

Dall'analisi risulta che:

- il maggior numero di incidenti comunicati, corrispondente al 48% circa del totale, riguarda gli incidenti con lesioni personali (con feriti o morti);
- gli incidenti senza lesioni personali (senza feriti o morti) costituiscono circa il 29% degli incidenti comunicati;
- l'evento incendio riguarda complessivamente il 23% degli eventi comunicati, dove il 22% riguarda incendi conseguenti a guasto del veicolo (incendi "self") e solo l'1% incendi conseguenti ad incidente.

L'ultimo dato, coerente con indicazioni di letteratura tecnica, evidenzia come gli incendi (che costituiscono la maggiore fonte di pericolo nelle gallerie) siano dovuti prevalentemente a problemi legati al funzionamento dei veicoli e solo in parte marginale dovuti ad incidenti tra i veicoli stessi. Ciò porta a ritenere rilevanti, ai fini della sicurezza delle gallerie con funzione preventiva (misure di prevenzione), le politiche di controllo di qualità e manutenzione dei veicoli, con particolare riferimento ai veicoli commerciali.

Con riferimento alle conseguenze degli eventi sulle persone, risultano 582 feriti (di cui 44 con incendio) e 30 morti (di cui 2 con incendio) sul totale di 774 incidenti.

Tabella 8 Numerosità di feriti e morti

Feriti			Morti		
Totale	di cui da incidente	di cui con incendio	Totale	di cui da incidente	di cui con incendio
582	538	44	30	28	2

Nella Figura 55 è riportato il numero di eventi in galleria comunicati, distribuiti nel periodo di osservazione (anni 2010 ÷ 2021), con distinzione del numero di eventi in relazione alla gravità delle loro conseguenze.

Come già evidenziato nella Figura 3, anche in questo caso all'anno 2022 è stata attribuita una stima del numero di eventi atteso, assegnando un valore pari al doppio degli eventi effettivamente registrati nel 1° semestre ($26 \times 2 = 52$ eventi stimati).




Figura 5 Eventi totali in galleria, di incidenti e/o incendi, correlati alle relative conseguenze

Con riferimento agli incendi, le cause sono principalmente riferibili alle condizioni del veicolo, con innesco d'incendio per guasto di varie componenti. In alcuni casi le cause di innesco sono indipendenti dalle caratteristiche della strada (v. quanto riguarda il sistema elettrico, gli pneumatici o il tipo di carico trasportato) ed in altri casi potenzialmente dipendenti dalle caratteristiche della strada, che può indurre una eccessiva sollecitazione termica degli organi meccanici in salita (v. guasti al motore o al turbocompressore) o in discesa (v. freni).

Tabella 9 Cause d'incendio in galleria

Cause dell'incendio						
Motore	Turbina	Freni	Sistema elettrico	Pneumatici	Merci pericolose	Dato non presente
46	5	7	6	3	2	111
Totale eventi con incendio					180	62%
Totale gallerie interessate dall'evento incendio					94	




Figura 6 Rappresentazione grafica delle cause d'incendio

Considerando il sottoinsieme degli eventi in cui il gestore ha comunicato la causa dell'incendio, pari a 69 eventi, corrispondente al 38% del campione disponibile, gli incendi in galleria sono imputabili principalmente a guasti del motore.

Nella successiva Figura 7 è stata rappresentata l'incidenza degli *incidenti o eventi di rilievo* sulle gallerie rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs 264/2006, suddivise per classi di lunghezza. Questa analisi è stata svolta considerando 418 gallerie, pari alle 416 attualmente aperte al traffico a cui se ne aggiungono altre 2, uscite dall'ambito di applicazione della norma, ma comunque con eventi incidentali precedentemente comunicati alla Commissione.




Figura 7 Classificazione delle gallerie interessate (o meno) dall'incidentalità al variare della lunghezza

Nella Figura 8, invece, è stata rappresentata l'incidenza degli *incidenti o eventi di rilievo* sulle gallerie, suddivise per classi di traffico che le attraversa (TGM, traffico giornaliero medio annuo).

In questo caso il campione statistico di gallerie è pari a 400 gallerie della rete TERN attualmente aperte al traffico, poiché per le restanti gallerie i dati di traffico non sono disponibili.




Figura 8 Classificazione delle gallerie interessate (o meno) dall'incidentalità al variare del TGM per sezione

Dalla Figura 7 e dalla Figura 8 si evince che gli incidenti si concentrano:

- nelle gallerie con lunghezza minore di 1.500m (incidenza percentuale rispetto al campione considerato pari al 72%);
- nelle gallerie con traffico compreso tra 10.000 e 20.000 v/g, che costituisce anche la classe di gallerie più numerosa. Di contro, la frazione di gallerie incidentate per classe cresce al crescere del traffico.

**Appendice A: Stato di conformità delle gallerie ai singoli
requisiti minimi di sicurezza di cui ai punti 2.1÷2.18
dell'Allegato 2 al D.Lgs 264/2006 – al 30 giugno 2022**

Caratteristiche identificative della galleria					Stato di conformità dichiarato dal gestore [SI / NO / NON APPLICABILE (N.A.) / ART. 3.2 N.R.]																	
NCPG	Status	Gallerie	Gestore	RETE	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18
1	10	Les Cretes	RAV	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO
2	10	Villeneuve	RAV	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO
3	10	Arvier	RAV	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO
4	10	Leverogne	RAV	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO
5	10	Avise	RAV	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO
6	10	Villaret	RAV	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO
7	10	Chabodey	RAV	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO
8	10	Morgex	RAV	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO
9	10	Pre' St Didier	RAV	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	NO	NO
11	10	Dorbie'	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
12	10	Riviera	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
13	10	Apparizione	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI
14	10	Camaldoli	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI
15	10	Della Maddalena	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI
16	10	Dell'Anchetta	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI
17	10	Giovanni Maggio	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI
18	10	Monte Castelletti	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI
19	10	Castelletto	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI
20	10	Monte Giugo	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI
21	10	Monte Moro	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
22	10	Monte Quezzi	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI
23	10	Monte Veilino	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
24	10	Montesperone	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI
25	10	Rivarolo II	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
26	10	Rivarolo III	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
27	10	San Bartolomeo	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
28	10	Sant'Anna	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
29	10	Santa Giulia	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI
30	10	Sessarego	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
31	10	Beuca	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
32	10	Borgonovo	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
33	10	Cantalupo	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
34	10	Cassisi	ASPI	2006	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
35	10	Coronata	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
36	10	Crevari	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
37	10	Di Pra'	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
38	10	Don Guanella	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
39	10	La Vignetta	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
40	10	Maxetti	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI

Caratteristiche identificative della galleria					Stato di conformità dichiarato dal gestore [SI / NO / NON APPLICABILE (N.A.) / ART. 3.2 N.R.]																	
NCPG	Status	Gallerie	Gestore	RETE	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18
41	10	Monte Pasasco	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
42	10	Pallavicini Doria	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
43	10	Pecorile	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
44	10	Provenzale	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
45	10	San Paolo della Croce	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
46	10	Anzema	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
47	10	Berte'	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
48	10	Boscarola	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
49	10	Castello	ASPI	2006	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
50	10	Ciutti	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
51	10	Di Casa Monacchi	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
52	10	Manfreida	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
53	10	Massimo Risso	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
54	10	Massino Visconti	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	SI	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI
55	10	Monta'	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
56	10	Mottarone I	ASPI	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI
57	10	Mottarone II	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	SI	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI
58	10	Mottavinea	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	SI	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI
59	10	Olimpia	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
60	10	Roccardarme	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
62	10	Stresa II	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
63	10	Turchino	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
64	10	Valsesia	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
65	10	Boccardo	ASPI	2006	SI	SI	ART. 3.2 N.R.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI
66	10	Bolzaneto I	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
67	10	Brasile	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
68	10	Campora	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
69	10	Gabbia	ASPI	2006	SI	SI	ART. 3.2 N.R.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI
70	10	Giovi	ASPI	2006	SI	SI	ART. 3.2 N.R.	NO	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI
71	10	Monreale	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
72	10	Monte Galletto	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	ART. 3.2 N.R.	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
73	10	Prodonno	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
74	10	San Bartolomeo	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
75	10	Monte Quarcino	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
76	10	San Fermo	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
77	9	Monte Mario	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
78	9	Allocco	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
79	10	Citerna	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
80	10	Croci di Calenzano	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
82	10	Le Banzole	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Caratteristiche identificative della galleria					Stato di conformità dichiarato dal gestore [SI / NO / NON APPLICABILE (N.A.) / ART. 3.2 N.R.]																	
NCPG	Status	Gallerie	Gestore	RETE	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18
83	10	Melarancio A	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
83	10	Melarancio B	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
84	10	San Donato	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
85	9	Vado	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
87	10	Piazza del Galdo	ASPI	2006	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
88	10	Santa Maria a Castello	ASPI	2006	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
89	10	Sant'Aniello	ASPI	2006	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
90	10	Montemiletto	ASPI	2006	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
91	10	Scampitella	ASPI	2006	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
92	10	Cappelle	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
93	10	Castello di Grottammare	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	SI	SI	SI	SI
95	10	Colle di Marzio	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI	SI
96	10	Colle Marino	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO
97	10	Colle Pino	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO
98	10	Croci San Benedetto	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
99	10	Castello di Cupra Marittima	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	SI	SI	SI	SI
100	10	Fonte da Capo	ASPI	2006	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
101	10	Immacolata Vaccari	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
101	10	Vaccari	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO
101	10	Immacolata	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
102	10	Monterenzo	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
103	10	Montesecco	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
104	10	Pedaso	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	SI	SI	SI	SI
105	10	Pianacce	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO
107	10	San Basso	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
108	10	San Cipriano	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
109	10	San Marco	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO
111	10	Solagne	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
112	10	Clap Forat	ASPI	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	SI	SI	SI	SI
113	10	Lago	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	SI	SI	SI	SI
114	10	Campio	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
115	10	Dogna	ASPI	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	SI	SI	SI	SI
116	10	Moggio Udinese	ASPI	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	SI	SI	SI	SI
117	10	Pagonia	ASPI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
118	10	Pietratagliata	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	SI	SI	SI	SI
119	10	Pontebba	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	SI	SI	SI	SI
120	10	Raccolana	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	SI	SI	SI	SI
121	10	Sant'Antonio	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	SI	SI	SI	SI
122	10	Spartiacque	ASPI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	SI	SI	SI	SI
123	10	Tarvisio	ASPI	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	SI	SI	SI	SI

Caratteristiche identificative della galleria					Stato di conformità dichiarato dal gestore [SI / NO / NON APPLICABILE (N.A.) / ART. 3.2 N.R.]																	
NCPG	Status	Gallerie	Gestore	RETE	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18
124	10	Zannier	ASPI	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	SI	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	SI	SI	SI	SI
129	10	Fornaci	FIORI	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
131	10	Orco	FIORI	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
132	10	Rocca Carpanea	FIORI	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
133	10	Bracciale	FIORI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	SI	SI	N.A.	SI	NO	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI
134	10	Montegrosso	FIORI	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
135	10	Monte Piccaro	FIORI	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
136	10	Vallon d'Arme	FIORI	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO
137	10	Colle Dico	FIORI	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO
139	10	Poggi	FIORI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	SI	SI	N.A.	SI	NO	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	NO
140	10	Barbarossa	FIORI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	SI	SI	N.A.	SI	NO	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI
141	10	Pompeiana	FIORI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	SI	NO	N.A.	SI	NO	SI	SI	SI	N.A.	SI	NO	NO
143	10	Amoretti	FIORI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	SI	NO	N.A.	SI	NO	SI	SI	SI	N.A.	SI	NO	NO
144	10	Nostra Signora della Villetta	FIORI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	SI	NO	N.A.	SI	NO	SI	SI	SI	N.A.	SI	NO	NO
145	10	Madonna della Ruota	FIORI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	SI	NO	N.A.	SI	NO	SI	SI	SI	N.A.	SI	NO	NO
146	10	Apro시오	FIORI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	SI	SI	N.A.	SI	NO	SI	SI	SI	N.A.	SI	NO	NO
147	10	Siestro	FIORI	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO
148	10	Del Monte	FIORI	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	SI	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	NO	SI	NO	NO
149	10	Grimaldi	FIORI	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	SI	NO	N.A.	SI	NO	SI	SI	SI	N.A.	SI	NO	NO
150	10	Corchia	SALT	2006	SI	ART. 3.2 N.R.	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
151	10	Valico	SALT	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI
152	10	Cucchero	SALT	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI
153	10	Puntamonte	SALT	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI
154	10	Cote de Sorreley	SAV	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	SI	NO	N.A.	NO	SI	SI	N.A.	N.A.	NO	SI	NO	NO
155	10	Signayes	SAV	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	SI	NO	N.A.	NO	SI	SI	N.A.	N.A.	NO	SI	NO	NO
156	10	Hone	SAV	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
157	10	Montjovet	SAV	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
158	10	Petit Monde	SAV	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
159	10	La Perosa	SITAF	2006	SI	N.A.	SI	SI	SI	NO	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
160	10	Prapontin	SITAF	2006	SI	SI	SI	SI	SI	NO	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
161	10	Mompantero	SITAF	2006	SI	N.A.	SI	SI	SI	NO	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
162	10	Giaglione	SITAF	2006	SI	N.A.	SI	SI	SI	NO	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
163	10	Ramat	SITAF	2006	SI	SI	SI	SI	SI	NO	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
164	10	Cels	SITAF	2006	SI	SI	SI	SI	SI	NO	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
165	10	Serre La Voute	SITAF	2006	SI	N.A.	NO	SI	SI	NO	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
168	10	Passo d'Avenco	ATIVA	2006	SI	SI	ART. 3.2 N.R.	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI
169	10	Quassolo	ATIVA	2006	SI	SI	ART. 3.2 N.R.	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI
171	10	Croce dei Tozzi	SALT	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
172	10	Giovannella	SALT	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
173	10	Pian del Lupo	SALT	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI

Caratteristiche identificative della galleria					Stato di conformità dichiarato dal gestore [SI / NO / NON APPLICABILE (N.A.) / ART. 3.2 N.R.]																	
NCPG	Status	Gallerie	Gestore	RETE	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18
174	10	Foce	SALT	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
175	10	Schiava di Sciona	SALT	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
176	10	Pian della Madonna	SALT	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI
177	10	Bordigona	SALT	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
178	10	Costa di Roverano	SALT	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
179	10	Madonna del Poggiolo	SALT	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
180	10	Soggio	SALT	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
181	10	Ramello	SALT	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
182	10	Nocentini	SALT	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI
183	10	Fresonara	SALT	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
185	10	Castello	SPN	2006	N.A.	NO	N.A.	N.A.	N.A.	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI
187	10	Stonio	PARCHI	2006	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
188	10	Ara Salere	PARCHI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	SI	NO	N.A.	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
189	10	Roviano	PARCHI	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	SI	NO	N.A.	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
190	10	Pietrasecca	PARCHI	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	SI	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
191	10	Colle Mulino	PARCHI	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
192	10	Monte Sant'Angelo	PARCHI	2006	SI	SI	SI	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
193	10	San Rocco	PARCHI	2006	SI	SI	SI	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
194	10	Genzano	PARCHI	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	SI	NO	N.A.	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
195	10	San Giacomo	PARCHI	2006	SI	SI	SI	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
196	10	Gran Sasso	PARCHI	2006	SI	SI	SI	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
198	10	Colledara	PARCHI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	SI	NO	N.A.	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
200	10	Collurania	PARCHI	2006	SI	SI	SI	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
201	10	San Domenico	PARCHI	2006	SI	SI	SI	NO	N.A.	NO	SI	NO	NO	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
202	10	Colle Castiglione	PARCHI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	NO
203	10	Montezemolo	FIORI	2006	SI	SI	ART.3.2 N.R.	N.A.	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
204	10	Lasagne	FIORI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	N.A.	SI	NO	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI
205	10	Pagliera	FIORI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	N.A.	SI	NO	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI
207	10	Passeggi II	FIORI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	N.A.	SI	NO	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI
208	10	Pione	FIORI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	N.A.	SI	NO	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI
209	10	Bricco	FIORI	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
210	10	Brennero	BRENNERO	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	SI	SI	SI	N.A.	SI	NO	SI
211	10	Fortezza	BRENNERO	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI
212	10	Virgolo	BRENNERO	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI
213	10	Piedicastello	BRENNERO	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI
214	10	Piano Cutiri	CAS	2006	SI	SI	NO	N.A.	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	SI	N.A.	NO	NO
215	10	Capo d'Ali' III	CAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	N.A.	N.A.	NO	NO
216	10	Sant'Alessio	CAS	2006	SI	SI	NO	N.A.	N.A.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	N.A.	NO	SI	NO	NO	NO
217	10	Taormina	CAS	2006	SI	SI	NO	NO	N.A.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	N.A.	NO	SI	NO	NO	NO
218	10	Giardini	CAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	N.A.	N.A.	NO	NO

Caratteristiche identificative della galleria					Stato di conformità dichiarato dal gestore [SI / NO / NON APPLICABILE (N.A.) / ART. 3.2 N.R.]																	
NCPG	Status	Gallerie	Gestore	RETE	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18
219	10	San Giovanni	CAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	N.A.	N.A.	NO	NO
220	10	Telegrafo	CAS	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	N.A.	NO	SI	NO	NO	NO
221	10	Villafranca	CAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	N.A.	N.A.	NO	NO
222	10	Tindari	CAS	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	NO	SI	SI
223	10	Mongiove	CAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	N.A.	N.A.	NO	NO
224	10	Torretta	CAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	N.A.	N.A.	NO	NO
225	10	Capo Calava'	CAS	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
226	10	Petraro	CAS	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO
227	10	Porrazza	CAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	N.A.	N.A.	NO	NO
228	10	Cipolla	CAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	N.A.	NO	SI	NO	NO	NO
229	10	Baldassarre	CAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	N.A.	N.A.	NO	NO
230	10	San Cono	CAS	2006	SI	SI	NO	N.A.	N.A.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	N.A.	NO	SI	NO	NO	NO
231	10	Capo d'Orlando	CAS	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	NO	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	NO	SI	SI
232	10	Badetta	CAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	N.A.	N.A.	NO	SI
233	10	Caronia	CAS	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	N.A.	SI	SI	NO	SI	SI
234	10	Pagliarotto	CAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	SI	NO	SI	N.A.	SI	N.A.	N.A.	SI	SI
235	10	Portale	CAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	SI	NO	SI	N.A.	SI	N.A.	N.A.	SI	SI
236	10	Santo Stefano	CAS	2006	SI	SI	NO	N.A.	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	N.A.	SI	SI	NO	SI	SI
237	10	Colonna	CAS	2006	SI	SI	NO	N.A.	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	N.A.	SI	SI	NO	SI	SI
238	10	Torremuzza	CAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	N.A.	N.A.	NO	NO
239	10	Piana	CAS	2006	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	N.A.	SI	SI	NO	SI	SI
240	10	Guardia	CAS	2006	SI	SI	NO	N.A.	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	N.A.	SI	SI	NO	SI	NO
241	10	Halaesa	CAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	SI	NO	SI	N.A.	SI	N.A.	N.A.	SI	SI
242	10	Sant'Ambrogio	CAS	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	N.A.	NO	SI	NO	SI	SI
243	10	Langenia	CAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	N.A.	NO	N.A.	N.A.	SI	SI
244	10	Carbonara	CAS	2006	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	N.A.	NO	SI	NO	SI	SI
245	10	Sant'Elia	CAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	N.A.	NO	SI	NO	SI	SI
246	10	Gallizza	CAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	N.A.	N.A.	NO	NO
247	10	Santa Lucia	CAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	N.A.	N.A.	NO	NO
248	10	Battaglia	CAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	N.A.	N.A.	NO	NO
249	10	Pian del Ponte	ANAS	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
250	10	Monte Coronaro	ANAS	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO
251	10	Roccaccia	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
252	10	Lago di Quarto	ANAS	2006	SI	SI	NO	SI	SI	NO	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	SI	SI	SI	NO
253	10	Chighizzu	ANAS	2006	N.A.	SI	NO	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO
267	10	Scanzano	ANAS	2006	N.A.	SI	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	SI	SI
274	10	Montecrevola	ANAS	2006	SI	SI	NO	N.A.	SI	NO	N.A.	NO	NO	NO	SI	SI	N.A.	NO	SI	NO	NO	NO
276	10	Prosecco	ANAS	2006	SI	SI	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	NO
278	10	Serra Spiga	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
281	10	Santa Lucia	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Caratteristiche identificative della galleria					Stato di conformità dichiarato dal gestore [SI / NO / NON APPLICABILE (N.A.) / ART. 3.2 N.R.]																	
NCPG	Status	Gallerie	Gestore	RETE	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18
291	10	Serralunga	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
299	10	Segesta	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI
300	9	Castelluccio	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI
302	10	Selva Candida	ANAS	2006	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
303	10	Appia Antica	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
304	10	Poggio Bastione	ANAS	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
305	10	Poggio Fornello	ANAS	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
306	10	San Carlo	ANAS	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
308	9	Roreto	AT-CN	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI
309	10	Montevetrano I	ANAS	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
310	10	Montevetrano II	ANAS	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
311	9	Sagginara	ANAS	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI
312	9	Serrone Tondo	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI
313	10	Tusa	CAS	2006	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	N.A.	SI	SI	NO	SI	SI
314	10	Piano Paradiso	CAS	2006	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	N.A.	SI	SI	NO	SI	SI
315	10	Torre Finale	CAS	2006	SI	SI	NO	N.A.	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	N.A.	SI	SI	NO	SI	SI
316	10	Cipollazzo	CAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	NO	N.A.	N.A.	NO	NO
317	10	Cozzo Minneria	CAS	2006	SI	SI	NO	SI	SI	NO	NO	SI	SI	SI	NO	SI	N.A.	SI	SI	NO	SI	SI
318	9	Tanagro	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
320	9	Costa Incoronata	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
336	10	Cima di Rovere	ANAS	2006	SI	SI	SI	NO	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
337	10	Noceire	ANAS	2006	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
338	10	Bocche	ANAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
339	10	Sant'Egidio	ANAS	2006	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	NO	NO	NO	SI	SI	N.A.	N.A.	NO	NO
342	10	Malvaioli	ANAS	2006	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
343	10	Monticelli	ANAS	2006	SI	SI	NO	SI	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
344	10	Colle Paganello	ANAS	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
345	10	Burano	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
347	10	Albacina	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
348	10	Sassi Rossi 2	ANAS	2006	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
349	10	Valtreara	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
350	10	Colle San Silvestro	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
351	9	Gola della Rossa	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
352	9	Trionfale	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI
353	9	Cassia	ANAS	2006	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI
362	9	Costa del Monte	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI
363	10	Condò	ANAS	2006	N.A.	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
367	9	La Motta	ANAS	2006	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI
369	9	San Filippo	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
370	9	Barriteri	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Caratteristiche identificative della galleria					Stato di conformità dichiarato dal gestore [SI / NO / NON APPLICABILE (N.A.) / ART. 3.2 N.R.]																	
NCPG	Status	Gallerie	Gestore	RETE	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18
387	9	San Demetrio	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
391	9	San Fratello	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
424	9	Serra Rotonda	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
486	9	Picchiarella	ANAS	2006	SI	SI	NO	N.A.	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI
487	9	Casacastalda	ANAS	2006	NO	SI	NO	N.A.	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
501	9	San Gregorio	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI
502	9	Collemaggio	ANAS	2006	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI
503	9	Le Silve 2	ANAS	2006	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI
505	9	Valico di Fossato	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
505	9	Campodiegoli	ANAS	2006	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
505	9	La Madonnella	ANAS	2006	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
506	10	Brancolano A	ASPI	2006	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
506	10	Brancolano B	ASPI	2006	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO	NO
406	2014	Solfatara	TdN	2014	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI
407	2014	Monte Sant'Angelo	TdN	2014	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI
408	2014	Vomero	TdN	2014	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
409	2014	Capodimonte	TdN	2014	SI	SI	NO	N.A.	N.A.	NO	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
429	2014	Fortolese	ANAS	2014	SI	ART. 3.2 N.R.	NO	ART. 3.2 N.R.	ART. 3.2 N.R.	NO	N.A.	NO	NO	NO	NO	SI	N.A.	NO	NO	NO	NO	NO
430	2014	San Nicola	ANAS	2014	SI	ART. 3.2 N.R.	NO	ART. 3.2 N.R.	ART. 3.2 N.R.	NO	N.A.	NO	NO	NO	NO	SI	N.A.	NO	NO	NO	NO	NO
431	2014	Tremonzelli	ANAS	2014	SI	ART. 3.2 N.R.	NO	ART. 3.2 N.R.	ART. 3.2 N.R.	NO	N.A.	NO	NO	NO	NO	SI	N.A.	NO	NO	NO	NO	NO
432	2014	Carso	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
433	2014	Monte d'Oro	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
434	2014	Montagnola	ANAS	2014	N.A.	SI	NO	N.A.	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
435	2014	Vetranico	ANAS	2014	N.A.	SI	SI	N.A.	N.A.	NO	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	SI	SI
436	2014	Del Marmo	ANAS	2014	N.A.	NO	NO	N.A.	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	SI	NO	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	NO
437	2014	San Donato	ANAS	2014	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
438	2014	Magione	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI
439	2014	Madonna Alta	ANAS	2014	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO
440	2014	Prepo	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI
441	2014	Pallotta	ANAS	2014	SI	SI	NO	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	SI	SI	SI	NO	N.A.	N.A.	N.A.	SI	NO	NO
442	2014	Volumni	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI
443	2014	Santu Antinu	ANAS	2014	SI	SI	N.A.	SI	N.A.	NO	SI	SI	NO	N.A.	SI	SI	N.A.	SI	NO	SI	SI	SI
444	2014	San Francesco II	ANAS	2014	N.A.	SI	NO	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO
445	2014	S'Iscalea	ANAS	2014	N.A.	SI	NO	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	NO	NO	NO	N.A.	N.A.	NO	NO	NO	NO
446	2014	Berruiles	ANAS	2014	N.A.	SI	NO	SI	N.A.	NO	N.A.	NO	N.A.	NO	NO	NO	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO
447	2014	Cuponeddi	ANAS	2014	N.A.	SI	NO	SI	SI	NO	N.A.	NO	NO	SI	NO	NO	N.A.	N.A.	SI	NO	NO	NO
448	2014	Belfiore	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
449	2014	Pale	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
450	2014	Sostino	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

Caratteristiche identificative della galleria					Stato di conformità dichiarato dal gestore [SI / NO / NON APPLICABILE (N.A.) / ART. 3.2 N.R.]																	
NCPG	Status	Gallerie	Gestore	RETE	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18
451	2014	La Franca	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
452	2014	Cupigliolo	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
453	2014	La Palude	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
454	2014	Varano	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
455	2014	Serravalle	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
456	2014	Bavareto	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
457	2014	Muccia	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
458	2014	Costafiore	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
459	2014	Maddalena	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
460	2014	La Rocchetta	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
462	2014	Polverina	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	N.A.	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
463	2014	Salsa	ANAS	2014	N.A.	NO	N.A.	N.A.	N.A.	NO	NO	SI	N.A.	NO	NO	NO	NO	NO	N.A.	N.A.	NO	NO
496	2014	Nunziata Lunga	ANAS	2014	N.A.	SI	N.A.	N.A.	N.A.	ART. 3.2 N.R.	N.A.	SI	N.A.	SI	SI	SI	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	SI	SI
497	2014	Tempio di Giove	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO
497	2014	Casal di Pari	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	N.A.	NO	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	NO	SI	NO
499	2014	Garebici	ANAS	2014	SI	SI	NO	N.A.	N.A.	NO	SI	NO	N.A.	NO	SI	SI	N.A.	NO	SI	NO	SI	SI
500	2014	Papazzo	ANAS	2014	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	NO	N.A.	NO	NO	SI	NO	SI	SI	N.A.	NO	SI

Appendice B: Programma di adeguamento delle gallerie ai singoli requisiti minimi di sicurezza di cui ai punti 2.1÷2.18 dell'Allegato 2 al D.Lgs 264/2006 – al 30 giugno 2022

Caratteristiche identificative della galleria					Date adeguamento singoli requisiti previste dal Gestore																	
NCPG	Status	Gallerie	Gestore	RETE	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18
1	10	Les Cretes	RAV	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/2025	06/2022	12/2025	-	-	-	-	12/2025	12/2025
2	10	Villeneuve	RAV	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/2025	06/2022	12/2025	-	-	-	-	12/2025	12/2025
3	10	Arvier	RAV	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/2025	06/2022	12/2025	-	-	-	-	12/2025	12/2025
4	10	Leverogne	RAV	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/2025	06/2022	12/2025	-	-	-	-	12/2025	12/2025
5	10	Avisè	RAV	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/2025	06/2022	12/2025	-	-	-	-	12/2025	12/2025
6	10	Villaret	RAV	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/2025	06/2022	12/2025	-	-	-	-	12/2025	12/2025
7	10	Chabodey	RAV	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/2025	06/2022	12/2025	-	-	-	-	12/2025	12/2025
8	10	Morgex	RAV	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/2025	06/2022	12/2025	-	-	-	-	12/2025	12/2025
9	10	Pre' St Didier	RAV	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/2025	06/2022	12/2025	-	-	-	-	12/2025	12/2025
11	10	Dorbie'	ASPI	2006	-	-	-	09/2022	-	12/2025	-	-	-	09/2022	09/2022	-	-	-	-	-	-	-
12	10	Riviera	ASPI	2006	-	-	-	06/2022	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
13	10	Apparizione	ASPI	2006	-	-	-	-	-	08/2022	-	-	-	08/2022	08/2022	-	-	-	12/2025	-	-	-
14	10	Camaldoli	ASPI	2006	-	-	-	-	-	08/2022	-	-	-	08/2022	08/2022	-	-	-	12/2025	-	-	-
15	10	Della Maddalena	ASPI	2006	-	-	-	-	-	08/2022	-	-	-	08/2022	08/2022	-	-	-	12/2025	-	-	-
16	10	Dell'Anchetta	ASPI	2006	-	-	-	-	-	08/2022	-	-	-	08/2022	08/2022	-	-	-	12/2025	-	-	-
17	10	Giovanni Maggio	ASPI	2006	-	-	-	-	-	08/2022	-	-	-	08/2022	08/2022	-	-	-	12/2025	-	-	-
18	10	Monte Castelletti	ASPI	2006	-	-	-	-	-	07/2022	-	-	-	07/2022	07/2022	-	-	-	12/2025	-	-	-
19	10	Castelletto	ASPI	2006	-	-	-	-	-	07/2022	-	-	-	07/2022	07/2022	-	-	-	12/2025	-	-	-
20	10	Monte Giugo	ASPI	2006	-	-	-	-	-	07/2022	-	-	-	07/2022	07/2022	-	-	-	12/2025	-	-	-
21	10	Monte Moro	ASPI	2006	-	-	-	-	-	07/2022	-	-	-	07/2022	07/2022	-	-	-	-	-	-	-
22	10	Monte Quezzi	ASPI	2006	-	-	-	-	-	08/2022	-	-	-	08/2022	08/2022	-	-	-	12/2025	-	-	-
23	10	Monte Veilino	ASPI	2006	-	-	-	-	-	08/2022	-	-	-	08/2022	08/2022	-	-	-	-	-	-	-
24	10	Montesperone	ASPI	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	10	Rivarolo II	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
26	10	Rivarolo III	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
27	10	San Bartolomeo	ASPI	2006	-	-	-	-	-	08/2022	-	-	-	08/2022	08/2022	-	-	-	-	-	-	-
28	10	Sant'Anna	ASPI	2006	-	-	-	-	-	08/2022	-	-	-	08/2022	08/2022	-	-	-	-	-	-	-
29	10	Santa Giulia	ASPI	2006	-	-	-	-	-	08/2022	-	-	-	08/2022	08/2022	-	-	-	12/2025	-	-	-
30	10	Sessarego	ASPI	2006	-	-	-	-	-	07/2022	-	-	-	07/2022	07/2022	-	-	-	-	-	-	-
31	10	Beuca	ASPI	2006	-	-	-	-	-	09/2022	-	-	-	09/2022	09/2022	-	-	-	-	-	-	-
32	10	Borgonovo	ASPI	2006	-	-	-	-	-	09/2022	-	-	-	09/2022	09/2022	-	-	-	-	-	-	-
33	10	Cantalupo	ASPI	2006	-	-	-	-	-	07/2022	-	-	-	07/2022	07/2022	-	-	-	-	-	-	-
34	10	Cassisi	ASPI	2006	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025
35	10	Coronata	ASPI	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10	Crevari	ASPI	2006	-	-	-	-	-	09/2022	-	-	-	09/2022	09/2022	-	-	-	-	-	-	-
37	10	Di Pra'	ASPI	2006	-	-	-	-	-	11/2022	-	-	-	11/2022	11/2022	-	-	-	-	-	-	-
38	10	Don Guanella	ASPI	2006	-	-	-	-	-	12/2022	-	-	-	12/2022	12/2022	-	-	-	-	-	-	-
39	10	La Vignetta	ASPI	2006	-	-	-	-	-	09/2022	-	-	-	09/2022	09/2022	-	-	-	-	-	-	-
40	10	Maxetti	ASPI	2006	-	-	-	-	-	09/2022	-	-	-	09/2022	09/2022	-	-	-	-	-	-	-

Caratteristiche identificative della galleria					Date adeguamento singoli requisiti previste dal Gestore																		
NCPG	Status	Gallerie	Gestore	RETE	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18	
41	10	Monte Pasasco	ASPI	2006	-	-	-	-	-	12/2022	-	-	-	12/2022	12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10	Pallavicini Doria	ASPI	2006	-	-	-	11/2022	-	11/2022	-	-	-	11/2022	11/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
43	10	Pecorile	ASPI	2006	-	-	-	-	-	11/2022	-	-	-	11/2022	11/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
44	10	Provenzale	ASPI	2006	-	-	-	-	-	11/2022	-	-	-	11/2022	11/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
45	10	San Paolo della Croce	ASPI	2006	-	-	-	-	-	11/2022	-	11/2022	-	11/2022	11/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
46	10	Anzema	ASPI	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	10	Berte'	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	06/2022	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
48	10	Boscarola	ASPI	2006	-	-	-	-	-	12/2022	-	-	-	12/2022	12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
49	10	Castello	ASPI	2006	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025
50	10	Ciutti	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
51	10	Di Casa Monacchi	ASPI	2006	-	-	-	-	-	08/2022	-	-	-	08/2022	08/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
52	10	Manfreida	ASPI	2006	-	-	-	-	-	08/2022	-	-	-	08/2022	08/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
53	10	Massimo Risso	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
54	10	Massino Visconti	ASPI	2006	-	-	-	-	-	09/2022	-	-	-	09/2022	09/2022	-	-	-	-	12/2025	-	-	-
55	10	Monta'	ASPI	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	10	Mottarone I	ASPI	2006	-	-	06/2022	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	12/2025	-	-	-
57	10	Mottarone II	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	12/2025	-	-	-
58	10	Mottavinea	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	12/2025	-	-	-
59	10	Olimpia	ASPI	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	10	Roccadarme	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
62	10	Stresa II	ASPI	2006	-	-	-	06/2022	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
63	10	Turchino	ASPI	2006	-	-	-	-	-	08/2022	-	08/2022	-	08/2022	08/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
64	10	Valsesia	ASPI	2006	-	-	-	-	-	12/2022	-	-	-	12/2022	12/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
65	10	Boccardo	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	12/2025	-	-	-
66	10	Bolzaneto I	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
67	10	Brasile	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
68	10	Campora	ASPI	2006	-	-	-	-	-	08/2022	-	-	-	08/2022	08/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
69	10	Gabbia	ASPI	2006	-	-	-	-	-	08/2022	-	-	-	08/2022	08/2022	-	-	-	-	12/2025	-	-	-
70	10	Giovi	ASPI	2006	-	-	-	08/2022	-	08/2022	-	-	-	08/2022	08/2022	-	-	-	-	12/2025	-	-	-
71	10	Monreale	ASPI	2006	-	-	-	-	-	09/2022	-	-	-	09/2022	09/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
72	10	Monte Galletto	ASPI	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	07/2022	07/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
73	10	Prodonno	ASPI	2006	-	-	-	-	-	08/2022	-	-	-	08/2022	08/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
74	10	San Bartolomeo	ASPI	2006	-	-	-	-	-	08/2022	-	-	-	08/2022	08/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
75	10	Monte Quarcino	ASPI	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	10	San Fermo	ASPI	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	9	Monte Mario	ASPI	2006	-	-	-	-	-	08/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	9	Allocco	ASPI	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	10	Citerna	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
80	10	Croci di Calenzano	ASPI	2006	-	-	-	-	-	10/2022	-	-	-	10/2022	10/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
82	10	Le Banzole	ASPI	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Caratteristiche identificative della galleria					Date adeguamento singoli requisiti previste dal Gestore																	
NCPG	Status	Gallerie	Gestore	RETE	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18
83	10	Melarancio A	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	06/2022	06/2022
83	10	Melarancio B	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	06/2022	06/2022
84	10	San Donato	ASPI	2006	-	-	-	-	-	08/2022	-	-	-	08/2022	08/2022	-	-	-	-	-	-	-
85	9	Vado	ASPI	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	10	Piazza del Galdo	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
88	10	Santa Maria a Castello	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
89	10	Sant'Aniello	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
90	10	Montemiletto	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
91	10	Scampitella	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
92	10	Cappelle	ASPI	2006	-	-	-	06/2022	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
93	10	Castello di Grottammare	ASPI	2006	-	-	-	-	-	11/2022	-	-	-	11/2022	11/2022	-	-	-	-	-	-	-
95	10	Colle di Marzio	ASPI	2006	-	-	-	06/2022	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
96	10	Colle Marino	ASPI	2006	-	-	-	06/2022	-	06/2022	-	06/2022	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	06/2022	06/2022
97	10	Colle Pino	ASPI	2006	-	-	-	10/2022	-	10/2022	-	10/2022	-	10/2022	10/2022	-	-	-	-	-	10/2022	10/2022
98	10	Croci San Benedetto	ASPI	2006	-	-	-	09/2022	-	09/2022	-	-	-	09/2022	09/2022	-	-	-	-	-	-	-
99	10	Castello di Cupra Marittima	ASPI	2006	-	-	-	-	-	10/2022	-	-	-	10/2022	10/2022	-	-	-	-	-	-	-
100	10	Fonte da Capo	ASPI	2006	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025
101	10	Immacolata Vaccari	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
101	10	Vaccari	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2023	-	06/2023	-	06/2023	06/2023	-	-	-	-	-	06/2023	06/2023
101	10	Immacolata	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
102	10	Monterenzo	ASPI	2006	-	-	-	-	-	11/2022	-	-	-	11/2022	11/2022	-	-	-	-	-	-	-
103	10	Montesecco	ASPI	2006	-	-	-	-	-	03/2023	-	-	-	03/2023	03/2023	-	-	-	-	-	-	-
104	10	Pedaso	ASPI	2006	-	-	-	-	-	12/2022	-	-	-	12/2022	12/2022	-	-	-	-	-	-	-
105	10	Pianacce	ASPI	2006	-	-	-	-	-	09/2022	-	09/2022	-	09/2022	09/2022	-	-	-	-	-	09/2022	09/2022
107	10	San Basso	ASPI	2006	-	-	-	-	-	08/2022	-	-	-	08/2022	08/2022	-	-	-	-	-	-	-
108	10	San Cipriano	ASPI	2006	-	-	-	-	-	12/2022	-	-	-	12/2022	12/2022	-	-	-	-	-	-	-
109	10	San Marco	ASPI	2006	-	-	-	07/2022	-	07/2022	-	07/2022	-	07/2022	07/2022	-	-	-	-	-	07/2022	07/2022
111	10	Solagne	ASPI	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	10	Clap Forat	ASPI	2006	-	-	06/2022	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
113	10	Lago	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
114	10	Campiolo	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
115	10	Dogna	ASPI	2006	-	-	06/2022	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
116	10	Moggio Udinese	ASPI	2006	-	-	06/2022	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
117	10	Pagonia	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
118	10	Pietratagliata	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
119	10	Pontebba	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
120	10	Raccolana	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
121	10	Sant'Antonio	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
122	10	Spartiacque	ASPI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
123	10	Tarvisio	ASPI	2006	-	-	06/2022	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-

Caratteristiche identificative della galleria					Date adeguamento singoli requisiti previste dal Gestore																		
NCPG	Status	Gallerie	Gestore	RETE	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18	
124	10	Zannier	ASPI	2006	-	-	06/2022	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	-	-	-
129	10	Fornaci	FIORI	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	-	11/2022	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	11/2022	11/2022
131	10	Orco	FIORI	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	-	06/2022	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	06/2022	06/2022
132	10	Rocca Carpanea	FIORI	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	-	06/2022	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	06/2022	06/2022
133	10	Bracciale	FIORI	2006	-	-	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-
134	10	Montegrosso	FIORI	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	-	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	06/2022	06/2022
135	10	Monte Piccaro	FIORI	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	-	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-
136	10	Vallon d'Arme	FIORI	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	-	11/2022	-	-	12/2025	-	-	-	11/2022	-	11/2022	11/2022	11/2022
137	10	Colle Dico	FIORI	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	-	11/2022	-	-	12/2025	-	-	-	11/2022	-	11/2022	11/2022	11/2022
139	10	Poggi	FIORI	2006	-	-	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	11/2022
140	10	Barbarossa	FIORI	2006	-	-	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-
141	10	Pompeiana	FIORI	2006	-	-	-	-	-	12/2025	-	11/2022	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	11/2022	11/2022
143	10	Amoretti	FIORI	2006	-	-	-	-	-	12/2025	-	11/2022	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	11/2022	11/2022
144	10	Nostra Signora della Villetta	FIORI	2006	-	-	-	-	-	12/2025	-	11/2022	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	11/2022	11/2022
145	10	Madonna della Ruota	FIORI	2006	-	-	-	-	-	12/2025	-	11/2022	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	11/2022	11/2022
146	10	Aprosio	FIORI	2006	-	-	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	11/2022	11/2022
147	10	Siestro	FIORI	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	-	-	-	-	12/2025	-	-	-	11/2022	-	11/2022	11/2022	11/2022
148	10	Del Monte	FIORI	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	-	11/2022	-	-	12/2025	-	-	-	11/2022	-	11/2022	11/2022	11/2022
149	10	Grimaldi	FIORI	2006	-	-	-	-	-	12/2025	-	11/2022	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	11/2022	11/2022
150	10	Corchia	SALT	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	10	Valico	SALT	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	10	Cucchero	SALT	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	10	Puntamonte	SALT	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	10	Cote de Sorreley	SAV	2006	-	-	-	-	-	12/2024	-	12/2024	-	12/2024	-	-	-	-	12/2024	-	12/2024	12/2024	12/2024
155	10	Signayes	SAV	2006	-	-	-	-	-	12/2024	-	12/2024	-	12/2024	-	-	-	-	12/2024	-	12/2024	12/2024	12/2024
156	10	Hone	SAV	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	10	Montjovet	SAV	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	12/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	10	Petit Monde	SAV	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	12/2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	10	La Perosa	SITAF	2006	-	-	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	10	Prapontin	SITAF	2006	-	-	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	10	Mompantero	SITAF	2006	-	-	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	10	Giaglione	SITAF	2006	-	-	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	10	Ramat	SITAF	2006	-	-	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	10	Cels	SITAF	2006	-	-	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	10	Serre La Voute	SITAF	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	10	Passo d'Avenco	ATIVA	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	10	Quassolo	ATIVA	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	10	Croce dei Tozzi	SALT	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	10	Giovannella	SALT	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	10	Pian del Lupo	SALT	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Caratteristiche identificative della galleria					Date adeguamento singoli requisiti previste dal Gestore																	
NCPG	Status	Gallerie	Gestore	RETE	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18
174	10	Foce	SALT	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	10	Schiena di Sciona	SALT	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	10	Pian della Madonna	SALT	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	10	Bordigona	SALT	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	10	Costa di Roverano	SALT	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	10	Madonna del Poggiolo	SALT	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	10	Soggio	SALT	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	10	Ramello	SALT	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	10	Nocentini	SALT	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	10	Fresonara	SALT	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	10	Castello	SPN	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	10	Stonio	PARCHI	2006	-	-	-	-	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025
188	10	Ara Salere	PARCHI	2006	-	-	-	-	-	12/2025	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025
189	10	Roviano	PARCHI	2006	-	-	-	-	-	12/2025	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025
190	10	Pietrasecca	PARCHI	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025
191	10	Colle Mulino	PARCHI	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025
192	10	Monte Sant'Angelo	PARCHI	2006	-	-	-	12/2025	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025
193	10	San Rocco	PARCHI	2006	-	-	-	12/2025	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025
194	10	Genzano	PARCHI	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025
195	10	San Giacomo	PARCHI	2006	-	-	-	12/2025	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025
196	10	Gran Sasso	PARCHI	2006	-	-	-	12/2025	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	12/2025
198	10	Colledara	PARCHI	2006	-	-	-	-	-	12/2025	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025
200	10	Collurania	PARCHI	2006	-	-	-	12/2025	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	-	-	-	-	-	-	12/2025
201	10	San Domenico	PARCHI	2006	-	-	-	12/2025	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025
202	10	Colle Castiglione	PARCHI	2006	-	-	-	-	-	12/2025	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025
203	10	Montezemolo	FIORI	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	10	Lasagne	FIORI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
205	10	Pagliera	FIORI	2006	-	-	-	-	-	12/2022	-	-	-	-	12/2022	-	-	-	-	-	-	-
207	10	Passeggi II	FIORI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
208	10	Pione	FIORI	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	-	-	-	-
209	10	Bricco	FIORI	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-
210	10	Brennero	BRENNERO	2006	-	-	-	-	-	-	-	12/2022	-	12/2022	12/2022	-	-	-	-	-	12/2022	-
211	10	Fortezza	BRENNERO	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	10	Virgolo	BRENNERO	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	10	Piedicastello	BRENNERO	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	10	Piano Cutiri	CAS	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025
215	10	Capo d'Ali' III	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025
216	10	Sant'Alessio	CAS	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025
217	10	Taormina	CAS	2006	-	-	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025
218	10	Giardini	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025

Caratteristiche identificative della galleria					Date adeguamento singoli requisiti previste dal Gestore																	
NCPG	Status	Gallerie	Gestore	RETE	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18
219	10	San Giovanni	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025
220	10	Telegrafo	CAS	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025
221	10	Villafranca	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025
222	10	Tindari	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	12/2025	-	-
223	10	Mongiove	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025
224	10	Torretta	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025
225	10	Capo Calava'	CAS	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025
226	10	Petraro	CAS	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025
227	10	Porrazza	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025
228	10	Cipolla	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025
229	10	Baldassarre	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025
230	10	San Cono	CAS	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025
231	10	Capo d'Orlando	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	12/2025	-	-
232	10	Badetta	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	-	12/2025	-
233	10	Caronia	CAS	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	12/2025	-	-
234	10	Pagliarotto	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-
235	10	Portale	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-
236	10	Santo Stefano	CAS	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	12/2025	-	-
237	10	Colonna	CAS	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	12/2025	-	-
238	10	Torremuzza	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025
239	10	Piana	CAS	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	12/2025	-	-
240	10	Guardia	CAS	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	12/2025	-	12/2025
241	10	Halaesa	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-
242	10	Sant'Ambrogio	CAS	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	12/2025	-	-
243	10	Langenia	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	-	-	-
244	10	Carbonara	CAS	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	12/2025	-	-
245	10	Sant'Elia	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	12/2025	-	-
246	10	Gallizza	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025
247	10	Santa Lucia	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025
248	10	Battaglia	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025
249	10	Pian del Ponte	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	10	Monte Coronaro	ANAS	2006	-	-	-	-	-	10/2022	-	12/2025	-	10/2022	10/2022	-	-	-	-	-	10/2022	10/2022
251	10	Roccaccia	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	10	Lago di Quarto	ANAS	2006	-	-	05/2023	-	-	05/2023	-	-	-	-	-	-	-	05/2023	-	-	-	05/2023
253	10	Chighizzu	ANAS	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	-	-	-	12/2025	12/2025
267	10	Scanzano	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	10	Montecrevola	ANAS	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	-	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025
276	10	Prosecco	ANAS	2006	-	-	-	06/2022	-	-	-	06/2022	-	06/2022	06/2022	06/2022	-	-	-	-	-	06/2022
278	10	Serra Spiga	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	10	Santa Lucia	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Caratteristiche identificative della galleria					Date adeguamento singoli requisiti previste dal Gestore																	
NCPG	Status	Gallerie	Gestore	RETE	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18
291	10	Serralunga	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	10	Segesta	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	9	Castelluccio	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	10	Selva Candida	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	10	Appia Antica	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	10	Poggio Bastione	ANAS	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	10	Poggio Fornello	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	10	San Carlo	ANAS	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	9	Roreto	AT-CN	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	10	Montevetrano I	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	10	Montevetrano II	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	9	Sagginara	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	9	Serrone Tondo	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	10	Tusa	CAS	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	12/2025	-	-
314	10	Piano Paradiso	CAS	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	12/2025	-	-
315	10	Torre Finale	CAS	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	12/2025	-	-
316	10	Cipollazzo	CAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025
317	10	Cozzo Minneria	CAS	2006	-	-	12/2025	-	-	12/2025	12/2025	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	12/2025	-	-
318	9	Tanagro	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	9	Costa Inconornata	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	10	Cima di Rovere	ANAS	2006	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	10	Noceire	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	10	Bocche	ANAS	2006	-	-	-	-	-	06/2022	-	06/2022	06/2022	06/2022	06/2022	06/2022	06/2022	06/2022	06/2022	06/2022	06/2022	06/2022
339	10	Sant'Egidio	ANAS	2006	-	-	-	-	-	12/2025	-	-	-	12/2025	12/2025	12/2025	-	-	-	-	12/2025	12/2025
342	10	Malvaioli	ANAS	2006	-	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	10	Monticelli	ANAS	2006	-	-	12/2025	-	12/2025	12/2025	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	10	Colle Paganello	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	10	Burano	ANAS	2006	-	-	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	10	Albacina	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	10	Sassi Rossi 2	ANAS	2006	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	10	Valtreara	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	10	Colle San Silvestro	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
351	9	Gola della Rossa	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
352	9	Trionfale	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
353	9	Cassia	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
362	9	Costa del Monte	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
363	10	Condò	ANAS	2006	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
367	9	La Motta	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
369	9	San Filippo	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
370	9	Barritteri	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Caratteristiche identificative della galleria					Date adeguamento singoli requisiti previste dal Gestore																	
NCPG	Status	Gallerie	Gestore	RETE	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18
387	9	San Demetrio	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
391	9	San Fratello	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	9	Serra Rotonda	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486	9	Picchiarella	ANAS	2006	-	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
487	9	Casacastalda	ANAS	2006	12/2025	-	12/2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	9	San Gregorio	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	9	Collemaggio	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	9	Le Silve 2	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	9	Valico di Fossato	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	9	Campodiegoli	ANAS	2006	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	9	La Madonnella	ANAS	2006	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025
506	10	Brancolano A	ASPI	2006	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025
506	10	Brancolano B	ASPI	2006	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025	12/2025
406	2014	Solfatara	TdN	2014	-	-	-	-	-	09/2024	-	-	-	-	09/2024	-	-	-	-	-	-	-
407	2014	Monte Sant'Angelo	TdN	2014	-	-	-	-	-	09/2024	-	-	-	-	09/2024	-	-	-	-	-	-	-
408	2014	Vomero	TdN	2014	-	-	-	-	-	09/2024	-	-	-	-	09/2024	-	-	-	-	-	-	-
409	2014	Capodimonte	TdN	2014	-	-	12/2025	-	-	09/2024	-	-	-	-	09/2024	-	-	-	-	-	-	-
429	2014	Fortolese	ANAS	2014	-	-	06/2027	-	-	06/2027	-	06/2027	06/2027	06/2027	06/2027	-	-	06/2027	06/2027	06/2027	06/2027	06/2027
430	2014	San Nicola	ANAS	2014	-	-	06/2027	-	-	06/2027	-	06/2027	06/2027	06/2027	06/2027	-	-	06/2027	06/2027	06/2027	06/2027	06/2027
431	2014	Tremonzelli	ANAS	2014	-	-	06/2027	-	-	06/2027	-	06/2027	06/2027	06/2027	06/2027	-	-	06/2027	06/2027	06/2027	06/2027	06/2027
432	2014	Carso	ANAS	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	2014	Monte d'Oro	ANAS	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	2014	Montagnola	ANAS	2014	-	-	05/2024	-	-	05/2024	-	05/2024	-	05/2024	05/2024	-	-	-	-	-	-	-
435	2014	Vetranico	ANAS	2014	-	-	-	-	-	08/2022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	2014	Del Marmo	ANAS	2014	-	02/2024	02/2024	-	-	02/2024	-	02/2024	-	-	02/2024	-	-	-	-	-	-	02/2024
437	2014	San Donato	ANAS	2014	-	-	-	-	-	06/2024	-	06/2024	-	06/2024	06/2024	06/2024	-	-	-	-	-	-
438	2014	Magione	ANAS	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439	2014	Madonna Alta	ANAS	2014	-	-	-	-	-	06/2027	-	06/2027	-	06/2027	06/2027	06/2027	-	-	-	-	06/2027	06/2027
440	2014	Prepo	ANAS	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
441	2014	Pallotta	ANAS	2014	-	-	06/2027	-	-	06/2027	-	06/2027	-	-	-	06/2027	-	-	-	-	06/2027	06/2027
442	2014	Volumni	ANAS	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
443	2014	Santu Antinu	ANAS	2014	-	-	-	-	-	06/2027	-	-	06/2027	-	-	-	-	-	06/2027	-	-	-
444	2014	San Francesco II	ANAS	2014	-	-	06/2027	-	-	06/2027	-	06/2027	-	06/2027	06/2027	06/2027	-	-	-	-	06/2027	06/2027
445	2014	S'Iscalea	ANAS	2014	-	-	06/2027	-	-	06/2027	-	06/2027	06/2027	06/2027	06/2027	06/2027	-	-	06/2027	06/2027	06/2027	06/2027
446	2014	Berruiles	ANAS	2014	-	-	06/2027	-	-	06/2027	-	06/2027	-	06/2027	06/2027	06/2027	-	-	-	-	06/2027	06/2027
447	2014	Cuponeddi	ANAS	2014	-	-	06/2027	-	-	06/2027	-	06/2027	06/2027	-	06/2027	06/2027	-	-	-	06/2027	06/2027	06/2027
448	2014	Belfiore	ANAS	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
449	2014	Pale	ANAS	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Caratteristiche identificative della galleria					Date adeguamento singoli requisiti previste dal Gestore																	
NCPG	Status	Gallerie	Gestore	RETE	2.01	2.02	2.03	2.04	2.05	2.06	2.07	2.08	2.09	2.10	2.11	2.12	2.13	2.14	2.15	2.16	2.17	2.18
450	2014	Sostino	ANAS	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
451	2014	La Franca	ANAS	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
452	2014	Cupigliolo	ANAS	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
453	2014	La Palude	ANAS	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
454	2014	Varano	ANAS	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
455	2014	Serravalle	ANAS	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
456	2014	Bavareto	ANAS	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	2014	Muccia	ANAS	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	2014	Costafiore	ANAS	2014	-	-	-	-	06/2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
459	2014	Maddalena	ANAS	2014	-	-	-	-	06/2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	2014	La Rocchetta	ANAS	2014	-	-	-	-	06/2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	2014	Polverina	ANAS	2014	-	-	-	-	-	06/2027	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	2014	Salsa	ANAS	2014	-	06/2027	-	-	-	06/2027	06/2027	-	-	06/2027	06/2027	06/2027	-	06/2027	-	-	06/2027	06/2027
496	2014	Nunziata Lunga	ANAS	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
497	2014	Tempio di Giove	ANAS	2014	-	-	-	-	-	12/2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12/2026
497	2014	Casal di Pari	ANAS	2014	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
499	2014	Garebici	ANAS	2014	-	-	11/2022	-	-	11/2022	-	11/2022	-	11/2022	-	-	-	11/2022	-	11/2022	-	-
500	2014	Papazzo	ANAS	2014	-	-	-	-	-	-	-	06/2027	-	06/2027	06/2027	-	06/2027	-	-	-	06/2027	-